

# ERRORES EXPERIMENTALES

*“Una ciencia es exacta  
en la medida que conoce sus errores”*

# EL PROCESO DE MEDICIÓN

En el proceso de medición interactúan 3 sistemas:

- ▶ Lo que va a medirse  $\longrightarrow$  el objeto
- ▶ El o los instrumentos con lo que se mide (el observador forma parte)
- ▶ Sistema de referencia con lo cual se compara  $\longrightarrow$  unidades

Al definir el proceso de medición se da la “receta” con la cual interactúan los tres sistemas, dando como resultado una cantidad que es la medida en cuestión. A la vez que se dará la definición de la magnitud

# ¿Qué es medir?

Medir significa **COMPARAR** con un instrumento patrón (calibración de la unidad)

Se obtiene además la definición operacional:

***“la magnitud es definida en términos de las operaciones que se realizan para medirla”***

Una misma magnitud puede tener muchas definiciones operacionales

***“los procesos de medición dependen tanto de los métodos utilizados como del avance de las teorías científicas”***

*“LA COHERENCIA DE LA CIENCIA ESTÁ FUNDAMENTADA  
EN QUE MEDICIONES DE UNA MISMA MAGNITUD,  
BASADAS EN LEYES FISICAS DISTINTAS Y POR LO TANTO  
EN PROCESOS DE MEDICIONES DIFERENTES,  
DA RESULTADOS APROXIMADAMENTE IGUALES.  
ES DECIR, IGUALES DENTRO DE LOS ÓRDENES DE ERRORES  
CON QUE SE DETERMINARON”*

ES IMPOSIBLE MEDIR UNA MAGNITUD FISICA EXACTAMENTE,

SIN ERROR CERO

# Ordenes de magnitud y cifras significativas

*Al medir necesitamos conocer el orden de magnitud  
y la tolerancia o error admisible.*

No es lo mismo medir el tamaño de una molécula a la distancia a una estrella....

No da lo mismo medir con una tolerancia de 1% a otro con el 10%....

¿a qué llamamos cifras significativas?

a la cantidad de dígitos que se obtienen de la medición

Con una regla graduada en cm podemos medir 13,72m que no es lo mismo que 13720 mm

NOTACIÓN CIENTÍFICA

$$13,72\text{m}=1,372\times 10^3\text{mm}$$

# ERRORES MINIMOS

- ❖ ERRORES DE APRECIACIÓN (es el único que vamos a cuantificar)  
apreciación y alcance de un instrumento
- ❖ ERROR DE EXACTITUD  
fiabilidad y exactitud de un instrumento
- ❖ ERROR DE DEFINICIÓN  
naturaleza del sistema a medir
- ❖ ERROR DE INTERACCIÓN  
perturbaciones

# CLASIFICACIÓN DE ERRORES

## ▶ ERRORES SISTEMÁTICOS

errores de calibración, de condiciones experimentales, personales....

## ▶ ERRORES ACCIDENTALES

son producidos por causas fortuitas, varían al azar y por ello pueden producirse en un sentido como en el otro y no siempre con el mismo valor absoluto

*requieren tratamiento estadístico y se aplica la teoría de errores*

# Problemas en el cálculo de errores

¿Cuál es nuestro mejor valor?

¿Qué error considerar?

$$x = \bar{x} \pm \Delta x$$

El valor verdadero estará en el intervalo:  $\bar{x} - \Delta x \leq x \leq \bar{x} + \Delta x$

MEDIMOS UNA VEZ:  $\bar{x}$  es el valor medido

$\Delta x$  es el error mínimo

MEDIMOS n VECES: aplicamos la **TEORIA DE GAUSS**

$\bar{x}$  es el promedio de todos los valores medido

$\Delta x$  depende del orden del error lo podemos tomar como el error cuadrático medio del promedio o el error mínimo



# La teoría de gauss




Figura 3.4: Curva de distribución de Gauss con sus puntos de inflexión.

$\overline{x} - x_i$  desviación (igual hacia ambos lados)

$$\sum_1^n x - \overline{x}_i = 0 \quad \frac{\sum_1^n x_i}{n} = \overline{x} \quad \text{promedio}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_1^n (\overline{x} - x_i)^2}{n}}$$

desviación estándar o error cuadrático medio

$$E = \sqrt{\frac{\sum_1^n (\overline{x} - x_i)^2}{n(n-1)}}$$

error cuadrático medio del promedio o error absoluto de la medición

# PARA TENER EN CUENTA

Medimos varias veces  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ , con un instrumento de apreciación:  $e_{ap}$ ,

Calculamos el valor más probable de la medición:  $\bar{x} = \frac{\sum_1^n x_i}{n}$

Encontramos el error cuadrático medio del promedio o error absoluto:  $E = \sqrt{\frac{\sum_1^n (x - x_i)^2}{n(n-1)}}$

Damos el intervalo donde encontrar el valor verdadero de la medición:

$$x = \bar{x} \pm \Delta x \quad \{\Delta x = E \text{ o } e_{ap},\}$$

Ej:  $e_{ap} = 0,02\text{mm}$   $x = 12,34\text{mm}$   
-E=0,01mm  $x = (12,34 \pm 0,01)\text{mm}$   
-E=0,9mm  $x = (12,3 \pm 0,9)\text{mm}$   
-E=0,008mm  $x = (12,34 \pm 0,02)\text{mm}$

OTRO ERROR A TENER EN CUENTA ES EL ERROR RELATIVO:  $\varepsilon = \frac{\Delta x}{X}$

# Propagación de errores

Medidas directas: pueden ser longitud, masa, tiempo....

Medidas indirectas: pueden ser velocidad, volumen, área....

¿cómo encontramos el mejor valor y el error de una medida indirecta?

$$C = \bar{C} \pm \Delta C$$

► Si  $C = A \pm B$  entonces  $\bar{C} = \bar{A} \pm \bar{B}$  valor más probable  
 $\Delta C = \Delta A + \Delta B$  error

► Si  $C = A \cdot B$  (o  $A/B$ ) entonces  $\bar{C} = \bar{A} \cdot \bar{B}$  (o  $\bar{A}/\bar{B}$ ) valor más probable  
 $\Delta C/\bar{C} = \Delta A/\bar{A} + \Delta B/\bar{B}$  error

# ejemplo

Medimos con un calibre de aproximación 0,02mm el diámetro de un cilindro, cuya altura está dada por:  $h=(12,3\pm 0,9)\text{mm}$

Encontraremos el valor acotado del diámetro y del volumen del cilindro

x(mm)	x(mm)	x - x̄	(x - x̄)²
10,58		-0,012	0,000144
10,56		0,008	0,000064
10,58	10,568	-0,012	0,000144
10,58		-0,012	0,000144
10,54		0,028	0,000784
Σ=52,84		Σ=0	Σ=0,00128

- ▶ El valor más probable es: 10,568mm

El error cuadrático medio:

$$E = \sqrt{\frac{\sum(x-x_i)^2}{n(n-1)}} = \sqrt{\frac{0,00128}{5.4}} = 0,00879...3\text{mm} \quad E = 0,009\text{mm}$$

Valor verdadero  **$d=(10,57\pm 0,02)\text{mm}$**

- ▶  **$V = \pi h(d/2)^2$**

El valor más probable del volumen es:

$$V = \pi 12,3(10,57/2)^2 = 1079,2751 \dots \text{mm}^3$$

Error? 
$$\frac{\Delta v}{v} = \frac{\Delta \pi}{\pi} + \frac{\Delta h}{h} + 2 \frac{\Delta d}{d}$$

$$\frac{\Delta v}{1079,27} = \left( \frac{\Delta \pi}{\pi} + \frac{0,9}{12,3} + 2 \frac{0,02}{10,57} \right)$$

$$\Delta v = \left( \frac{\Delta \pi}{\pi} + \frac{0,9}{12,3} + 2 \frac{0,02}{10,57} \right) 1079,27\text{mm} = 83,055\text{mm}^3$$

**$V=(1,08\pm 0,08)\times 10^3\text{mm}^3$**