



UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO



FACULTAD
DE INGENIERÍA

ÁRBOLES Y EJES

2025

Ing Cristian Aguilera

NOMENCLATURA

En la literatura técnica hay mucha confusión entre los términos usados para definir que es un árbol o un eje o si es lo mismo, para evitar esto vamos a definir como:

Árbol: barra cilíndrica giratoria, que sirve para transmitir potencia mediante dispositivos fijos a él, como ser, engranajes, poleas, levas, ruedas para cadena, etc. Generalmente está sujeto a cargas de flexión y torsión.

Eje: barra fija que sirve para soportar a diversos Elementos de Máquinas giratorios, como poleas, engranajes, etc. Generalmente está sujeto solo a cargas de flexión.

Mango o husillo: árbol de pequeña longuitud, usado generalmente en Maquinas Herramientas Generalmente están sometidos a flexión y torsión.

Árbol flexible: son aquellos que permiten la transmisión de potencia entre dos puntos en los ejes de giro se encuentran a cierto ángulo uno del otro. Transmiten potencias bajas y están sometidos a flexión y torsión.

MOMENTO TORSOR- POTENCIA- NÚMERO DE VUELTAS

Generalmente en los problemas técnicos se dan como datos la potencia que transmite el árbol y su velocidad angular, expresada en revoluciones por minuto (r.p.m). Con estos datos se suele calcular el momento torsor que transmite el árbol. Como se sabe, la potencia en caballos vapor (cv)

Es Igual a: $P = Mt \cdot w/75$

Siendo P: potencia transmitida. en (cv)

Mt: Momento torsor, en (Kgm)

W: Velocidad angular, en (1/s)

$$w = \pi \cdot n / 30$$

Despejando y reemplazando nos queda

$$Mt = 75 \cdot P / w = (30 \cdot 75 / \pi) \cdot P / n = 716,20 P / n$$

Correntemente el Mt se expresa en (kgcm), por lo que tenemos:

$$Mt = 7162$$

$$0 \cdot P / n$$

Algunos ejemplos de elementos acoplados a Árboles

- *Rueda de cadenas*

$$F_{cad} = M_t \cdot D/2$$

$$F_{cad \ x} = F_{cad} \cos \theta$$

$$F_{cad \ y} = F_{cad} \sin \theta$$

- *Poleas en V*

$$F_B = 1,5 \ Ft = 1,5 \ M_t D/2$$

- *Poleas planas*

$$F_B = 2 \ Ft = 2 \ M_t D/2$$

TEORÍA**FÓRMULA BÁSICA****ECUACIÓN****Soderberg**

$$\frac{n \cdot \sigma_a}{\sigma_{f1}} + \frac{n \cdot \sigma_m}{\sigma_f} = 1 \quad (a)$$

Goodman

$$\frac{n \cdot \sigma_a}{\sigma_{f1}} + \frac{n \cdot \sigma_m}{\sigma_R} = 1 \quad (b)$$

Gerber

$$\frac{n \cdot \sigma_a}{\sigma_{f1}} + \left(\frac{n \cdot \sigma_m}{\sigma_R} \right)^2 = 1 \quad (c)$$

Elíptica ASME

$$\left(\frac{n \cdot \sigma_a}{\sigma_{f1}} \right)^2 + \left(\frac{n \cdot \sigma_m}{\sigma_f} \right)^2 = 1 \quad (d)$$


Bagci

$$\frac{n \cdot \sigma_a}{\sigma_{f1}} + \left(\frac{n \cdot \sigma_m}{\sigma_f} \right)^4 = 1 \quad (e)$$

Fluencia (Langer)

$$\frac{n}{\sigma_f} (\sigma_a + \sigma_m) = 1 \quad (f)$$

Problema N°1



Todos los filetes 2 mm

Problema N°1

Se requiere **verificar el árbol** mostrado en la figura. Dicha pieza estará instalada sobre **dos apoyos** (por lo cual se considera como viga simplemente apoyada) en las zonas donde el **diámetro es de 30mm**.

Tendrá un engranaje instalado en el chavetero mayor (sobre la zona de diámetro 45mm), y una polea en el chavetero menor (sobre la zona de diámetro 15mm).


Entre esas zonas el árbol transmite una potencia de **30 kW** y trabaja a una velocidad de **1000 rpm**.

El engrane provoca una fuerza transversal **F1 = 7000 N**, y la polea provoca una fuerza transversal **F2 = 3200 N**.

Se usará acero SAE 4140 TyR a **425°C**, la terminación superficial será **"rectificado"**, y se requiere una confiabilidad de **99,9999%**. Todos los radios de los hombros son de **2 mm**, y el radio en el fondo de los chaveteros es de **0,45 mm**.

Se deben verificar las secciones 0, 1, 2 y 3.

Problema N°1



Todos los filetes 2 mm

Problema N°1

- a) Calcule las reacciones sobre los soportes.
- b) Luego, calcule el momento flector y momento torsor para cada plano de análisis.


Indique en los cuadros superiores las tensiones límites del material.

Unidades considerar:

Momentos torsores y flectores: [N.m]

Fuerzas: [N]

Esfuerzos: [MPa] y [kpsi]



502

181

3584

6616

41

0

1248

1138

394


165

263

286

SECCION 0 (hombro 55—>45 r2)

Círculo



$$A = \frac{\pi D^2}{4} \quad I_x = I_y = \frac{\pi D^4}{64} \quad I_{xy} = 0 \quad J_G = \frac{\pi D^4}{32}$$

FLEXION

$$M_0 = 394 \text{ Nm}$$

$$M_{0\max} = 394 \text{ Nm}$$

$$M_{0\min} = -394 \text{ Nm}$$


$$\sigma_{flexion} = \frac{M_F}{I_{xx}} * c$$

$$I_{xx} = \frac{\pi * d^4}{64}$$

$$I_{xx} = \frac{\pi * (45 \text{ mm})^4}{64} = 201289 \text{ mm}^4$$

$$d_2 = 45 \text{ mm}$$

$$c = d_2/2 = 45 \text{ mm}/2 = 22,5 \text{ mm}$$



$$M_m = \frac{M_{\max} + M_{\min}}{2} = 0 \text{ N.m}$$

$$M_a = \left| \frac{M_{\max} - M_{\min}}{2} \right| = 394 \text{ N.m}$$

$$\sigma_m = \frac{M_m}{I_{xx}} * c = 0 \text{ MPa}$$



$$\sigma_a = \frac{M_a}{I_{xx}} * c = 44,1 \text{ MPa}$$

SECCION 0 (hombro 55—>45 r2)

$$T_0 = 0Nm$$

$$T_{1max} = 0Nm$$

$$T_{1min} = 0Nm$$



TORSION

$$T_1 = 286Nm$$

$$T_{1max} = 286Nm$$

$$T_{1min} = 286Nm$$

$$\tau = \frac{T}{J} * c$$

$$J = \frac{\pi * d^4}{32}$$

$$J = \frac{\pi * (45mm)^4}{32} = 402578mm^4$$

$$d_2 = 45mm$$

$$c = d_2/2 = 45mm/2 = 22,5mm$$

$$T_m = \frac{T_{max} + T_{min}}{2} = 0Nm$$

$$\tau_m = \frac{T_m}{J} * c = 0MPa$$

$$T_a = \left| \frac{T_{max} - T_{min}}{2} \right| = 0Nm$$

$$\tau_a = \frac{T_a}{J} * c = 0MPa$$

1- Calculo del limite de resistencia a la fatiga del material (probeta) (Ec. 4-1)

2-Determinacion de los factores que modifican la resistencia a la fatiga de un elemento de maquina.


4-Calcuolo del esfuerzo medio y esfuerzo fluctuante para cargas simples (Ec. 5-1 y 5-2)


5-Calcuolo de los factores de concentracion de tensiones (Ec. 5-3 y 5-4)


3- Resistencia a la fatiga del elemento de maquina (S_e) (Ec. 4-8)




6- Esfuerzos fluctuantes de fatiga aplicados al elemento de maquina. (σ'_a , σ'_m) (Ec. 5-5 y 5-6)

7- Verificacion a la Fatiga para piezas sometidas a esfuerzos fluctuantes, de acuerdo a varios criterios de falla
(calculo del factor de seguridad) (Tabla 4)








$S_{UT} = 1250 \text{ MPa} = 181 \text{ ksi}$ $S_y = 1140 \text{ MPa} = 165 \text{ ksi}$ 


Factores de sensibilidad a la muesca para aceros



S_{ut}	kpsi	(MPa)
200	1 379	
160	1 103	
140	965	
120	827	
100	689	
80	552	
70	483	
60	414	
50	345	

Nota:
En carga por torsión,
se usa una curva
con una S_{ut} que es
20 kpsi mayor
que la del
material
seleccionado

SECCION 0 (hombro 55—>45 r2)



$$K_t \cong A \left(\frac{r}{d} \right)^b$$

donde:

D/d	A	b
6.00	0.878 68	-0.332 43
3.00	0.893 34	-0.308 60
2.00	0.908 79	-0.285 98
1.50	0.938 36	-0.257 59
1.20	0.970 98	-0.217 96
1.10	0.951 20	-0.237 57
1.07	0.975 27	-0.209 58
1.05	0.981 37	-0.196 53
1.03	0.980 61	-0.183 81
1.02	0.960 48	-0.177 11
1.01	0.919 38	-0.170 32

FLEXION

$$\frac{r}{d} = \frac{2}{45} = 0,044 \quad \frac{D}{d} = \frac{55}{45} = 1,222$$

$$K_f = 1 + q \cdot (K_t - 1)$$

$$K_t = 2$$


$$q = 0,92$$

$$K_f = 1 + 0,92 \cdot (2 - 1) = 1,92$$

$$K_f = 1,92$$

SECCION 0 (hombro 55—>45 r2)

Tensiones normales PARA TORSION
en una barra cilíndrica:



TORSION

Calculo de la tensión límite de fatiga Se

1	2	3	S_{ut}	S_y	5	6	7	8
AISI núm.	Tratamiento	Temperatura, °C (°F)	4 Resistencia a la tensión MPa (kpsi)	5 Resistencia a la fluencia, MPa (kpsi)	Elongación, %	Reducción del área, %	Dureza Brinell	
4140	TyR	205 (400)	1 770 (257)	1 640 (238)	8	38	510	
	TyR	315 (600)	1 550 (225)	1 430 (208)	9	43	445	
	TyR	425 (800)	1 250 (181)	1 140 (165)	13	49	370	

$$S_e = S_{ut} \times 0,5 = 1250 \text{ MPa} \times 0,5 = 625 \text{ MPa}$$

$$S_e = k_a k_b k_c k_d k_e k_f S'_e$$

k_a : factor de modificación de la condición superficial

k_b : factor de modificación del tamaño

k_c : factor de modificación de la carga

$k_c = 1$

k_d : factor de modificación de la temperatura

$k_d = 1$

k_e : factor de confiabilidad

k_f : factor de efectos diversos

$k_f = 1$

S'_e : tensión límite de fatiga de la probeta

S_e : tensión límite de fatiga de la pieza o elemento de maquina

Factor de Superficie

$$k_a = a \cdot (S_{ut})^b$$

Terminación Superficial	Factor <i>a</i>		Exponente <i>b</i>
	S_{ut} en kpsi	S_{ut} en MPa	
Rectificado	1,34	1,58	-0,085
Mecanizado o laminado en frio	2,70	4,51	-0,265
Laminado en caliente	14,4	57,7	-0,718
Forjado (en bruto)	39,9	272	-0,995

$$k_a = a \cdot (S_{ut})^b = 1,58 \cdot (1250)^{(-0,085)} = 0,862 \longrightarrow k_a = 0,862$$

Factor de Tamaño

$$k_b = \begin{cases} (d/0.3)^{-0.107} = 0.879d^{-0.107} & 0.11 \leq d \leq 2 \text{ in} \\ 0.91d^{-0.157} & 2 < d \leq 10 \text{ in} \\ (d/7.62)^{-0.107} = 1.24d^{-0.107} & 2.79 \leq d \leq 51 \text{ mm} \\ 1.51d^{-0.157} & 51 < d \leq 254 \text{ mm} \end{cases}$$

$$k_b = 1,51 \cdot (d)^{(-0,157)} = 1,51 \cdot (55)^{(-0,157)} = 0,805 \longrightarrow k_b = 0,805$$

Factor de Confiabilidad

Confiabilidad %	Factor de Confiabilidad k_e
50	1
90	0,897
95	0,868
99	0,814
99,9	0,753
99,99	0,702
99.999	0,659
99,9999	0,62

$$k_e = 0,62$$

$$S_e = k_a k_b k_c k_d k_e k_f S'_e$$

$$k_a = 0,862 \quad k_b = 0,805 \quad k_e = 0,62$$

$$S'_e = S_{ut} \times 0,5 = 1250 \text{ MPa} \times 0,5 = 625 \text{ MPa}$$

$$S_e = 625 \text{ MPa} \cdot k_a \cdot k_b \cdot k_e = 268,89 \text{ MPa} \rightarrow 268 \text{ MPa}$$

1- Calculo del limite de resistencia a la fatiga del material (probeta) (Ec. 4-1)

2-Determinacion de los factores que modifican la resistencia a la fatiga de un elemento de maquina.

4-Calcuolo del esfuerzo medio y esfuerzo fluctuante para cargas simples (Ec. 5-1 y 5-2)

5-Calcuolo de los factores de concentracion de tensiones (Ec. 5-3 y 5-4)

3- Resistencia a la fatiga del elemento de maquina (S_e) (Ec. 4-8)

6- Esfuerzos fluctuantes de fatiga aplicados al elemento de maquina. (σ'_a, σ'_m) (Ec. 5-5 y 5-6)

7- Verificacion a la Fatiga para piezas sometidas a esfuerzos fluctuantes, de acuerdo a varios criterios de falla

(calculo del factor de seguridad) (Tabla 4)

Calculo de tensiones combinadas

$$K_f = 1,92$$

$$\sigma_m = \frac{M_m}{I_{xx}} * c = 0 MPa$$

$$\tau_m = \frac{T_m}{J} * c = 0 MPa$$

$$K_{fs} =$$

$$\sigma_a = \frac{M_a}{I_{xx}} * c = 44,1 MPa$$

$$\tau_a = \frac{T_a}{J} * c = 0 MPa$$

$$\sigma'_m = \sqrt{\left[(K_{f-flex} \times \sigma_{m-f}) + (K_{f-ax} \times \sigma_{m-ax}) \right]^2 + 3 \times (K_{f-torsion} \times \tau_m)^2}$$

$$\sigma'_a = \sqrt{\left[(K_{f-flex} \times \sigma_{a-f}) + (K_{f-ax} \times \frac{\sigma_{a-ax}}{0,85}) \right]^2 + 3 \times (K_{f-torsion} \times \tau_a)^2}$$

$$\sigma'_m = 0 MPa$$

$$\sigma'_a = 84,7 MPa$$

Calculo de los factores de seguridad

SODERBERG


$$n_{so} = \frac{1}{\frac{\sigma'_a}{S_e} + \frac{\sigma'_m}{S_y}}$$


$$n_{so} = \frac{1}{\frac{84,7 \text{ MPa}}{268 \text{ MPa}} + \frac{0 \text{ MPa}}{0 \text{ MPa}}} = 3,164$$

Verifica

$$n_{go} = \frac{1}{\frac{\sigma'_a}{S_e} + \frac{\sigma'_m}{S_u}}$$

$$n_{as} = \sqrt{\frac{1}{\left(\frac{\sigma'_a}{S_e}\right)^2 + \left(\frac{\sigma'_m}{S_y}\right)^2}}$$





Gracias por su atención