

UNCuyo	SSA	TP N° 0.1	Alumno:	1 de2
Fing	Observación de fallos: Seguridad			Rev: 4
Arq 5°	Obra: Edificio Arquitectura:			5/3/20

**Pautas básicas a considerar en la realización de la Observación de fallos**

- Decidirse, Detenerse, Observar. Actuar, Reportar
- Medio: Cualquiera en que me encuentre
- **Elaboración de informe:**
  - Fallos observados: Actos (AI) y Condiciones Inseguras (CI)(Registro Escrito, **Fotográfico**, Esquemas, Recorte publicaciones, otros)
  - Acciones Correctivas Inmediatas (ACI):
  - **Acciones para Prevenir la Repetición (APR)** (Gestión de Riesgos: Medidas de Eliminación, Prevención, Mitigación, Remediación de Riesgos)

**Informe**

Fecha/ hora	Lugar				Personal contactado
5/3/20- 17 hs	Fac Ing UNCuyo	Obra Edificio Arquitectura	Sector: Sur	Visto desde afuera (Sin personal trabajando)	Sin

Riesgo	Elemento	AI - CI
Trabajo en altura	Andamios tipo modular	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faltan arriostramientos en planos verticales y horizontales (triangulación)</li> <li>• Mal estado de conservación. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Elementos oxidados</li> <li>○ Tablones de madera con grietas</li> </ul> </li> <li>• Falta: barandas (sup, intermedia), zócalo</li> <li>• Superficie de trabajo con agujeros</li> <li>• Tablones sueltos y en voladizo</li> <li>• Falta delimitar zona de riesgo a nivel de piso (0.5 x H)</li> </ul> <p>Ver fig 1</p>
	Losa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Falta: barandas (sup, intermedia), zócalo</li> </ul> <p>Ver fig 2</p>

**ACI:**

- **Gral: Consignar equipos (hasta Eliminar CI Observadas)**

**APR:**

- **Gral: Capacitación, entrenamiento, evaluación, selección, control del personal**

Fig 1





Fig 2



UNCuyo	SSA	TP N° 0.1	Alumno:	2 de2
Fing	Observación de fallos: Seguridad			Rev: 4
Arq 5°	Obra: Edificio Arquitectura:			5/3/20

**Firma Observador**