



ROBOTICA I





UNIDAD IV:

Sensores y Actuadores

Prof: Carolina Díaz JTP: Eric Sanchez

Por que los robots necesitan sensores?


Información interior del robot

Información del espacio exterior



Seguridad / Supervisión

Interacción con el medio ambiente



Sensores


Que variables pueden ser sensadas/medidas?:

- Luz
- Temperatura Proximidad
- Orientación/localización
- Velocidad
- Aceleración
- Campo magnético.
- Fuerzas
- Tacto
- Torsión
- Etc


Sensores Internos o Externos?

Depende de la función que cumplan, ejemplo localización, aceleración pueden ser sensores internos o externos dependiendo de como estén utilizados. Externos determinan interacción con el ambiente


Sensores: Descriptores Estáticos





- Rango: Valores mínimos y máximos para las variables de entrada y salida.
- Exactitud: La desviación de la lectura respecto al valor de la entrada.
- Repetitividad: La capacidad de reproducir una lectura con una precisión dada.
- Reproductibilidad: Distintas medidas en condiciones diferente.
- Resolución: Medida mas pequeña detectable.
- Error: Diferencia entre el valor medido y el valor real.




 Exactitud (accuracy): grado de concordancia entre el valor exacto de la entrada y el valor medido. Se suele expresar % f.s.








Precisión alta, exactitud baja




Precisión alta, exactitud alta

Descriptores Dinámicos

- Hacen referencia a la evolución temporal de la señal de salida:
 - Tiempo de retardo (td): es el tiempo que tarda la salida del sensor en alcanzar el 50% de su valor final.
 - Tiempo de Subida(tr): es el tiempo que tarda la salida del sensor hasta alcanzar su valor final.
 - Tiempo de Pico(tp):es el tiempo en que tarda en alcanzar el pico max de su oscilación.
 - Pico de sobreoscilación (Mp): cuanto se eleva la señal de salida respecto al valor final.
 - Tiempo de Establecimiento(ts):el tiempo que tarda la señal de salida en entrar en la banda del 5% de su valor final.




Sensores ejemplos robótica



Sensores ejemplos robótica

- > Sensores de desplazamiento y proximidad:
 - Potenciometros.
 - Capacitivos.
 - Inductivos ó diferenciales (LVDT).
 - Basados en efecto Hall.
 - Encóder ópticos, IR.
 - Ultrasonidos.
 - Magnéticos
 - Swicht contacto, conocidos como fines de carrera.

- > Sensores de velocidad
 - Tacogeneradores.
 - Encoder incremental.
- > Sensores de fuerza:
 - Pizoelectricos.
 - Pizoresitivos.
- > Sensores de aceleración
- > Sensores de luz.
- > Sensores Neumáticos
- **≻**Cámaras



ACCIONADORES	VENTAJAS	DESVENTAJAS
ELÉCTRICOS	 Rápidos y precisos. Posibilidad aplicar varias técnicas de control de movimiento. Tamaño reducido y tiempo de respuesta rápidos. Económicos motores de baja potencia. 	 Altas velocidades → Bajo par. Por lo tanto necesitan engranajes y trasmisiones. No son adecuados en ambientes de trabajo inflamables. Sobrecalentamiento en condiciones de start/stop. Frenos para bloquear el sistema.
NEUMÁTICOS	 Alta Velocidad. No contaminan el área de trabajo. Aptos para entornos inflamables.(compresión) Fuente de energía usual en entornos industriales 	 La compresión del aire limita el control continuo y la precisión. Ruidosos. Instalación extra en algunos casos.
HIDRÁULICOS	 Relación potencia/precio buena. Respuesta rápida Apto entornos inflamables (fluido) Gran capacidad de carga. 	 Instalación hidráulica costosa. Mantenimiento costoso.







Muchas gracias

Preguntas

- Investigar los principales sensores utilizado en:
 - Manipulación robótica industrial.
 - Robots cooperativos humano -robot.
 - Robots cooperativos robot robot.
- Bajar datasheet sensores analizar las características.
- https://www.sick.com/es/es/c/PRODUCT_ROOT
- https://robotiq.com/es/
- https://www.ati-ia.com/
- http://www.jr3.com/