

TwidoSuite V2.3

Guía rápida

06/2011

La información que se ofrece en esta documentación contiene descripciones de carácter general y/o características técnicas sobre el rendimiento de los productos incluidos en ella. La presente documentación no tiene como objetivo sustituir ni debe emplearse para determinar la idoneidad o fiabilidad de dichos productos para aplicaciones de usuario específicas. Los usuarios o integradores tienen la responsabilidad de llevar a cabo un análisis de riesgos adecuado y exhaustivo, así como la evaluación y pruebas de los productos en relación con la aplicación o uso en cuestión de dichos productos. Ni Schneider Electric ni ninguna de sus filiales o asociados asumirán responsabilidad alguna por el uso inapropiado de la información contenida en este documento. Si tiene sugerencias para mejoras o modificaciones o ha hallado errores en esta publicación, le rogamos que nos lo notifique.

No se podrá reproducir este documento de ninguna forma, ni en su totalidad ni en parte, ya sea por medios electrónicos o mecánicos, incluida la fotocopia, sin el permiso expreso y por escrito de Schneider Electric.

Al instalar y utilizar este producto es necesario tener en cuenta todas las regulaciones sobre seguridad correspondientes, ya sean regionales, locales o estatales. Por razones de seguridad y para garantizar que se siguen los consejos de la documentación del sistema, las reparaciones sólo podrá realizarlas el fabricante.


Cuando se utilicen dispositivos para aplicaciones con requisitos técnicos de seguridad, siga las instrucciones pertinentes.

Si con nuestros productos de hardware no se utiliza el software de Schneider Electric u otro software aprobado, pueden producirse lesiones, daños o un funcionamiento incorrecto del equipo.

Si no se tiene en cuenta esta información se pueden causar daños personales o en el equipo.


© 2011 Schneider Electric. Reservados todos los derechos.

Tabla de materias



	Información de seguridad	5
	Acerca de este libro	7
Capítulo 1	Instalación e inicio del programa	9
	Requisitos del sistema	10
	Instalación y desinstalación del software	12
	Registro de TwidoSuite	14
Capítulo 2	Inicio de TwidoSuite	15
	Inicio de programa	15
Capítulo 3	Actualización del firmware Twido	17
	Actualización del firmware de autómatas Twido	17
Capítulo 4	Interface TwidoSuite	19
	Ventana principal	20
	Configuración de preferencias	24
Capítulo 5	Creación y edición de un programa	27
	Paso 1: Crear un proyecto	29
	Paso 2: Aplicación Describir	32
	Paso 3: Definir las características del cableado de las E/S de la aplicación	35
	Paso 4: Configurar recursos de hardware y software	38
	Paso 5: Escribir el programa	45
	Paso 6: Probar el programa	55
	Paso 7: Transferir y ejecutar el programa	63
	Paso 8: Depurar el programa	67
	Paso 9: Gestionar el informe del programa	73
Capítulo 6	Supervisión de una aplicación	75
	Supervisión de una aplicación	75
Índice	77

Información de seguridad



Información importante

AVISO

Lea atentamente estas instrucciones y observe el equipo para familiarizarse con el dispositivo antes de instalarlo, utilizarlo o realizar su mantenimiento. Los mensajes especiales que se ofrecen a continuación pueden aparecer a lo largo de la documentación o en el equipo para advertir de peligros potenciales o para ofrecer información que aclara o simplifica los distintos procedimientos.



La inclusión de este icono en una etiqueta de peligro o advertencia indica un riesgo de descarga eléctrica, que puede provocar lesiones si no se siguen las instrucciones.



Éste es el icono de alerta de seguridad. Se utiliza para advertir de posibles riesgos de lesiones. Observe todos los mensajes que siguen a este icono para evitar posibles lesiones o incluso la muerte.

PELIGRO

PELIGRO indica una situación inminente de peligro que, si no se evita, **provocará** lesiones graves o incluso la muerte.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **puede provocar la** muerte o lesiones graves.

AVISO

AVISO indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **puede provocar** lesiones leves o moderadas.

AVISO


AVISO, utilizado sin el símbolo de alerta de seguridad, indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **puede provocar** daños en el equipo.

TENGA EN CUENTA

La instalación, manejo, puesta en servicio y mantenimiento de equipos eléctricos deberán ser realizados sólo por personal cualificado. Schneider Electric no se hace responsable de ninguna de las consecuencias del uso de este material.

Una persona cualificada es aquella que cuenta con capacidad y conocimientos relativos a la construcción, el funcionamiento y la instalación de equipos eléctricos y que ha sido formada en materia de seguridad para reconocer y evitar los riesgos que conllevan tales equipos.

Acerca de este libro



Presentación

Objeto

Este documento proporciona información básica e instrucciones para configurar y poner en funcionamiento el software de programación TwidoSuite.

Campo de aplicación

Esta documentación es válida para TwidoSuite versión 2.3.

Comentarios del usuario

Envíe sus comentarios a la dirección electrónica techcomm@schneider-electric.com.

Instalación e inicio del programa

1

Descripción general

El software de programación TwidoSuite está diseñado para ejecutarse en varios sistemas operativos Windows 2000/XP/Vista. En este capítulo se describen los requisitos de sistema del ordenador para instalar y ejecutar este software. También proporciona instrucciones para instalar o desinstalar e iniciar el software.

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene los siguiente apartados:

Apartado	Página
Requisitos del sistema	10
Instalación y desinstalación del software	12
Registro de TwidoSuite	14

Requisitos del sistema

Requisitos de hardware

El PC debe cumplir estos requisitos de hardware mínimos para ejecutar el software de programación TwidoSuite:

Requisito	Mínimo
Ordenador	Procesador Pentium a 466 MHz
RAM	128 MB
Espacio libre en el disco duro	100 MB

El medio de instalación necesario es una unidad de CD-ROM.

Requisitos de software

El software de programación TwidoSuite requiere uno de estos sistemas operativos de software:

Sistema operativo	Edición/Service Pack	Consideraciones especiales
Windows 2000	Service Pack 2 o superior	Para Windows 2000, Windows XP o Windows Vista, necesita privilegios de administración para instalar el software de configuración TwidoSuite.
Windows XP	Service Pack 2 o superior	
Windows Vista	Service Pack 1 o superior	

NOTA: Evite el uso de los parches 834707-SP1 (corregido por el parche 890175) y 896358 que producen problemas de visualización en la ayuda en línea.

El navegador debe ser Microsoft Internet Explorer 4.01 o superior.

Conexión a un autómatas Twido

El software de programación TwidoSuite se ejecuta en un PC que se conecta al puerto de programación RS-485 del autómatas Twido. Debe realizar la conexión con un cable serie de programación especial TSXPCX1031, que se incluye con el software.

ATENCIÓN

EQUIPO INOPERATIVO

No conecte el cable de comunicación al autómatas antes de conectarlo al PC. Siempre debe conectarlo al PC en primer lugar.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.

Para obtener más información sobre las conexiones de hardware necesarias, consulte la *Guía de hardware de los autómatas Twido para bases compactas y modulares*.

Instalación y desinstalación del software


Antes de empezar

Antes de instalar el software de programación TwidoSuite:

- Desinstale cualquier versión anterior del software de programación TwidoSuite (si dispone de una versión del software de programación TwidoSuite, desinstálela también ya que TwidoSuite es compatible con proyectos de automatización creados con cualquier versión de TwidoSuite).
- Cierre todas las aplicaciones de Windows y el software de protección antivirus.

Instalación del software

Para instalar el software de programación TwidoSuite:

Paso	Acción	Resultado
1	Insertar el CD de TwidoSuite en la unidad de CD-ROM del PC.	Si está activada la función AUTORUN, la instalación comenzará automáticamente; a continuación, ir al paso 4. De lo contrario, ir al paso 2.
2	Si la instalación no empieza automáticamente, hacer clic en Inicio → Ejecutar .	Aparecerá el cuadro de diálogo Ejecutar .
3	Introducir [Unidad:] \setup.exe; a continuación, hacer clic en Aceptar .	Aparecerá la pantalla de selección de idioma.
4	Seleccionar un idioma y hacer clic en Aceptar .	Aparece un mensaje que le pregunta si desea registrar la copia del software.
5	Para registrar el software, hacer clic en Sí . Para ejecutar el software sin registrarlo, hacer clic en No .	Un paquete de software sin registrar funcionará durante 30 días, transcurridos los cuales dejará de hacerlo. Deberá desinstalar el software caducado antes de instalar una versión nueva. La instalación nueva debe registrarse para que funcione.
6	Seleccionar el idioma de instalación entre la lista de idiomas disponibles.	El software se instalará en el idioma local seleccionado y en la versión en inglés. Después, podrá ejecutar el software en cualquiera de estos idiomas seleccionando el idioma de ejecución en el Iniciador de la aplicación TwidoSuite.
7	Siga las instrucciones de instalación restantes que aparecen en pantalla.	Una vez que se ha instalado el software, aparece un icono en el escritorio, sobre el que puede hacer doble clic para iniciar el software:  TwidoSuite

Desinstalación del software

Para desinstalar el software de programación TwidoSuite del ordenador, seleccione esta ruta: **Inicio** → **Panel de control** → **Agregar o quitar programas**.

Registro de TwidoSuite


Introducción

Tómese unos minutos para registrar este software y convertirse en un miembro de la comunidad Schneider Automation.

El registro es gratuito y le mantendrá informado de las noticias sobre los productos más recientes, actualizaciones de software y firmware para su controlador Twido.

NOTA: Dispone de un periodo de prueba de 30 días para este software. Para poder seguir utilizando este software después de que caduque el periodo de prueba, **deberá** registrarlo.

Cómo registrar TwidoSuite

1. Vaya a **Misceláneo** .
2. Haga clic en **Acerca de** en la barra de tareas.
3. Rellene el formulario **Licencia** con la información «Empresa», «Usuario» y «Número de serie» y pulse **Ahora**.
Resultado: se inicia el **Asistente de registro TwidoSuite**.
4. Siga las instrucciones en pantalla para registrar la copia del software TwidoSuite.
Nota: Hay cuatro formas de registrarse: por la Web, el teléfono, el fax y por correo electrónico.
5. Lea las Condiciones del servicio; debe aceptarlas para poder continuar.
6. Envíe el registro.

Inicio de TwidoSuite

2

Inicio de programa

Cómo iniciar el programa

Puede iniciar el programa mediante el **Lanzador de la aplicación TwidoSuite**:

- Desde la ruta **Inicio** → **Programas** → **Schneider Electric** → **TwidoSuite** → **Iniciador de la aplicación**.
- O bien, desde el acceso directo del Iniciador de la aplicación del escritorio que se ha instalado con el programa:



TwidoSuite

Opciones del Lanzador de la aplicación

El Lanzador de la aplicación constituye el centro de inicio del conjunto de software TwidoSuite.

La aplicación TwidoSuite está disponible en varios pares de idiomas en el sitio de descarga de Schneider Electric:

- inglés - francés,
- inglés - alemán,
- inglés - español,
- inglés - italiano e
- inglés - chino (simplificado).



Según el par de idiomas que se instale, puede ejecutarse TwidoSuite en inglés (idioma predeterminado) o en el otro idioma de instalación.

Utilice el Lanzador de la aplicación para iniciar TwidoSuite en:

- **Modo de programación**
- **Modo de control**
- **Actualización automátatas**

Funciones adicionales

Utilice las funciones adicionales para:

- Ver **Novedades**  ,
- Ver la **demo de vídeo**  .

NOTA: Por defecto, la demo de vídeo aparece en el inicio de TwidoSuite. Para deshabilitar esta función, desactive el cuadro "Mostrar vídeo al iniciar" (Show video at startup) de la parte inferior de la pantalla de vídeo.

Lanzador de la aplicación TwidoSuite

En la figura siguiente, se muestra un ejemplo del Lanzador de la aplicación TwidoSuite con el par de idiomas inglés - francés instalado:



Actualización del firmware Twido

3

Actualización del firmware de autómatas Twido

Descripción general

NOTA: El autómata Twido de Schneider Electric incluye el firmware instalado. Los procedimientos que se describen para cargar firmware nuevo sólo son necesarios si se realiza una actualización. Antes de reemplazar el firmware, debe estudiar cuidadosamente las instrucciones correspondientes y ponerse en contacto con el centro de servicio técnico de Schneider Electric.

Cuando el software TwidoSuite está conectado al autómata, la versión del firmware que se utiliza actualmente para el autómata Twido puede encontrarse mediante el botón **Otros**:



El **Asistente de Twido Windows Executive Loader** es un programa basado en Windows que indica todos los pasos necesarios para actualizar **Firmware Executive** en el autómata programable Twido de Schneider Electric. Firmware Executive es el sistema operativo que ejecuta las aplicaciones y gestiona el funcionamiento del autómata.

El asistente proporciona una interface intuitiva y fácil de utilizar que guía al usuario paso a paso por el procedimiento de actualización. Proporciona instrucciones para descargar rápidamente la versión más reciente de Executive para el autómata.

Consulte el *Manual del usuario del Asistente de Executive Loader* para obtener instrucciones detalladas. Puede acceder a este manual mediante la ayuda en línea de la utilidad Exec Loader.

Apertura del Asistente de Exec Loader

ADVERTENCIA

PÉRDIDA DE APLICACIÓN

No actualice el autómeta Executive sin verificar primero que se haya guardado la copia de la aplicación de control actual en el PC.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Puede abrir el Asistente de Executive Loader desde el iniciador de la aplicación TwidoSuite seleccionando la opción **Actualización del firmware del autómeta**.

Nuevo firmware (pasos básicos)

Para actualizar Executive deben seguirse cuatro pasos. El asistente muestra una ventana para cada paso y éstos, a su vez, disponen de una ayuda en línea. En la tabla siguiente se resume cada uno de estos pasos:

Paso	Ventana	Función
1	Bienvenida	Presenta el Asistente de Executive Loader.
2	Parámetros	Selecciona el archivo Executive correcto para transferirlo al autómeta, así como el puerto serie del PC para comunicarse con el autómeta.
3	Propiedades de archivos y dispositivos	Compara los ID de hardware y la información contenida en la versión de Executive del autómeta y del archivo Executive.
4	Progreso de la transferencia	Supervisa la transferencia del archivo Executive al autómeta.

NOTA: Es posible que la carga del firmware no se interrumpa en ninguna circunstancia, lo que significa que ya no puede accederse al módulo, tampoco mediante el Asistente de Executive Loader. Compruebe que la conexión de comunicación y la entrada de alimentación principal están desconectadas o desactivadas de alguna forma y que no se desactiva el procedimiento con **Cancelar**.

Interface TwidoSuite



Descripción general

En esta sección se describen:

- el espacio de trabajo de la ventana principal de TwidoSuite y
- los parámetros de preferencias de TwidoSuite.

En esta sección también se proporciona un flujo de trabajo para crear un proyecto TwidoSuite (consulte *Barra de pasos y subpasos de la aplicación, página 21*).


Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene los siguiente apartados:

Apartado	Página
Ventana principal	20
Configuración de preferencias	24

Ventana principal

Espacio de trabajo TwidoSuite



Barra de pasos de la aplicación:






Muestra los cuatro pasos de la aplicación TwidoSuite (iconos y títulos) y los botones Proyecto, Describir, Programa e Informe.

Barra de subpasos del programa:



Muestra los tres subpasos del programa (Configurar, Programa, Depuración). Aparece únicamente cuando el paso Programa está seleccionado.









Barra de tareas:	Proporciona acceso a todas las tareas que puede realizar en el paso o subpaso seleccionado de la aplicación.
Barra de funciones:	Proporciona acceso a funciones especiales asociadas a la tarea seleccionada.
Barra de acceso rápido:	Muestra en todo momento los comandos Anterior/Siguiente y los accesos directos a Guardar y Analizar programa.
Editores y visualizadores:	Se trata de ventanas de TwidoSuite que organizan los controles de programación y configuración de manera que las aplicaciones puedan desarrollarse correctamente.
Barra del cuadro de lista Error:	Muestra información acerca de la aplicación, el autómeta y TwidoSuite.

Opciones de visualización






	Maximiza la ventana principal
	Minimiza la ventana principal
	Cierra la aplicación TwidoSuite
	Botón adicional de la barra de pasos de la aplicación
	Cambia el tamaño de la ventana principal

Barra de pasos y subpasos de la aplicación

	<p>Proyecto</p> <p>Este es el primer paso para crear o abrir una aplicación. La barra de pasos y subpasos de la aplicación muestra el nombre de la aplicación abierta en la esquina superior derecha.</p>
	<p>Describir</p> <p>Este es el segundo paso para construir la aplicación de automatización Twido. El paso Describir permite seleccionar los recursos de hardware del catálogo y describir cómo se interconecta el equipo con otros mediante redes.</p>

	<p>Programa Este es el tercer paso para configurar la aplicación Twido. Proporciona acceso a los tres subpasos siguientes.</p>
	<p>1.Configurar Este subpaso permite ver y definir:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●La Configuración del hardware para el autómeta base, los módulos de ampliación, los módulos de comunicación y las opciones de hardware. ●La Configuración de objetos de datos para objetos simples, bloques de función, objetos de E/S y objetos profesionales. ●Comportamiento del autómeta ●Protecciones con contraseña o de programas de aplicación
	<p>2.Programa Abre el Editor de programa predeterminado (Ladder Logic o Lista) y proporciona acceso al Editor de símbolos.</p>
	<p>3.Depuración Permite controlar la conexión TwidoSuite-autómeta y proporciona acceso a las tareas Supervisión y Editor de tablas de animación.</p>
	<p>Informe Este es el último paso para configurar la aplicación. Abre la ventana Gestor de informes para seleccionar los componentes de informes, configurar las opciones de impresión y exportar el informe de la aplicación al formato HTML.</p>
	<p>Misceláneo Proporciona acceso a la Ayuda general e información Acerca de TwidoSuite.</p>
	<p>Preferencia Abre la ventana Preferencias del usuario.</p>
	<p>Muestra las páginas Ayuda rápida acerca del nivel de tareas</p>

Barra de acceso rápido

	Regresa a la tarea anterior , tal como la había dejado
	Vuelve a la tarea siguiente , tal como la había dejado
	Guarda el proyecto actual
	Analiza el programa
	Inicia y detiene el simulador .

Configuración de preferencias

Visualización de Preferencias

Haga clic en el icono **Preferencia**  de la barra de pasos para mostrar la ventana Preferencias como figura a continuación.

Ventana Preferencias

Preferencias

Directorio de proyectos predeterminado **Directorio:** ...

Proyectos predeterminados

_Ninguno
 _Predeterminado de Schneider
 _Personalizado ...

Editor de programa predeterminado

Ladder
 Lista

Guardar proyecto automáticamente

Sí cada minutos
 No

Color de fondo predeterminado

Imagen predeterminada del proyecto

Imagen predeterminada
 Imagen personalizada ...

Niveles de funcionamiento predeterminados de aplicaciones

Automático **Gestión automática**
 La más alta
 La más baja
 Manual **Gestión manual**

Nivel 1.0
 Nivel 2.0
 Nivel 2.5
 Nivel 3.0

Gestión de conexiones

Nombre	Tipo de conexión	IP/Phone	Unidad P/ Dirección	Velocidad en baudios	Paridad	Bits de parada	Timeout	Timeout de corte
COM1	Serie	COM1	Unidad P				5000	20
COM2	Serie	COM1	Unidad P				5000	20
Mi conexión 1	Serie	192.168.1.1	Directa				5000	20
Conexión por módem	Ethernet	xxxxxxxxxx		19 200	Ninguna	1	5000	20

Mantener parámetros del controlador Modbus

Personalización de las preferencias del proyecto

- Defina la ruta del **directorio de proyectos predeterminado**.
- Defina los **proyectos predeterminados/personalizados**.

- Defina el **editor de programa predeterminado** (Ladder Logic o Lista)
- Defina las opciones de **almacenamiento automático**.
- Defina el **color de fondo**
- Defina la **imagen del proyecto predeterminada o personalizada**
- Seleccione el método de gestión de **niveles de funcionamiento automático o manual** que desea que se aplique al inicio del proyecto.
- Agregue, actualice o elimine conexiones mediante la tabla **Gestión de conexiones**.

Creación y edición de un programa

5

Descripción general

En esta sección, aprenderá a crear y editar programas con TwidoSuite.

Para iniciar TwidoSuite, debe abrir el Iniciador de la aplicación. Haga clic en el icono



TwidoSuite ubicado en el escritorio del PC.

Aparece el cuadro de diálogo Iniciador de la aplicación, como se muestra a continuación:



En el Iniciador de la aplicación TwidoSuite, dispone de acceso a los siguientes modos:

- Modo de programación TwidoSuite
- Modo de control de TwidoSuite
- Utilidad de actualización del firmware del autómatas

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene los siguiente apartados:

Apartado	Página
Paso 1: Crear un proyecto	29
Paso 2: Aplicación Describir	32
Paso 3: Definir las características del cableado de las E/S de la aplicación	35
Paso 4: Configurar recursos de hardware y software	38
Paso 5: Escribir el programa	45
Paso 6: Probar el programa	55
Paso 7: Transferir y ejecutar el programa	63
Paso 8: Depurar el programa	67
Paso 9: Gestionar el informe del programa	73

Paso 1: Crear un proyecto

ADVERTENCIA


PÉRDIDA DE CONTROL

- El diseñador del esquema de control debe tener en cuenta los posibles modos de fallo de rutas de control y, para ciertas funciones de control críticas, proporcionar los medios para lograr un estado seguro durante y después de un fallo de ruta. Funciones de control críticas son, por ejemplo, una parada de emergencia y una parada de sobrerrecorrido, un corte de alimentación y un reinicio.
- Para las funciones críticas de control deben proporcionarse rutas de control separadas o redundantes.
- Las rutas de control del sistema pueden incluir enlaces de comunicación. Deben tenerse en cuenta las implicaciones de los retrasos de transmisión no esperados o los fallos en el enlace.
- Tenga en cuenta todas las reglamentaciones para la prevención de accidentes y las directrices de seguridad locales.¹
- Cada implementación de este equipo debe probarse de forma individual y exhaustiva antes de entrar en servicio.


El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

¹ Para obtener información adicional, consulte NEMA ICS 1.1 (última edición), "Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control" (Directrices de seguridad para la aplicación, la instalación y el mantenimiento del control de estado estático) y NEMA ICS 7.1 (última edición), "Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems" (Estándares de seguridad para la construcción y guía para la selección, instalación y utilización de sistemas de unidades de velocidad ajustable) o su equivalente aplicable a la ubicación específica.

Cómo iniciar el gestor de proyectos

Haga clic en el icono **Proyecto**  de la barra de pasos del espacio de trabajo TwidoSuite para ver la ventana Proyecto y crear, abrir o editar un proyecto TwidoSuite.

Ventana Proyecto



Marco de acciones

Panel principal con la información del proyecto

Cómo crear un proyecto

1. Haga clic en **Crear un proyecto nuevo** en el Panel de acciones de gestión de proyectos.
2. Introduzca un nombre descriptivo para el proyecto en el marco **Información del archivo**. Un nombre de proyecto válido puede contener hasta 36 caracteres alfanuméricos (se admiten espacios).
3. Especifique la nueva ruta del **directorío del proyecto** o utilice la ruta predeterminada. En el cuadro de texto **Directorio**, introduzca directamente la ruta del directorio de almacenamiento o haga clic en el botón Examinar ubicado justo a la derecha del cuadro de texto Directorio para localizar la carpeta en la que se almacenarán los archivos de proyecto.
4. Introduzca la información de autoría del proyecto en el marco **Información del proyecto**. En dicha información, se incluyen el nombre del **Autor**, el nombre del **Servicio**, el número de versión del proyecto en el campo **Índice** y **Propiedad industrial**.

5. En la pestaña **Comentarios**, incluya el nombre de proyecto y escriba una breve descripción. Utilice la barra de desplazamiento de la derecha para leer todo el texto.
6. Seleccione la pestaña **Imagen** y haga clic en **Modificar** para personalizar la imagen del proyecto, o utilice la imagen predeterminada. La imagen del proyecto se imprime en la cubierta del informe del proyecto. Para obtener más información, consulte Gestionar el informe del programa (*véase página 73*). Un archivo de imagen válido debe tener el formato .BMP.
7. Haga clic en **Crear** para guardar los cambios en el archivo del proyecto nuevo.

Paso 2: Aplicación Describir

ADVERTENCIA

PÉRDIDA DE CONTROL

- El diseñador del esquema de control debe tener en cuenta los posibles modos de fallo de rutas de control y, para ciertas funciones de control críticas, proporcionar los medios para lograr un estado seguro durante y después de un fallo de ruta. Funciones de control críticas son, por ejemplo, una parada de emergencia y una parada de sobrerrecorrido, un corte de alimentación y un reinicio.
- Para las funciones críticas de control deben proporcionarse rutas de control separadas o redundantes.
- Las rutas de control del sistema pueden incluir enlaces de comunicación. Deben tenerse en cuenta las implicaciones de los retrasos de transmisión no esperados o los fallos en el enlace.
- Tenga en cuenta todas las reglamentaciones para la prevención de accidentes y las directrices de seguridad locales.¹
- Cada implementación de este equipo debe probarse de forma individual y exhaustiva antes de entrar en servicio.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.


¹ Para obtener información adicional, consulte NEMA ICS 1.1 (última edición), "Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control" (Directrices de seguridad para la aplicación, la instalación y el mantenimiento del control de estado estático) y NEMA ICS 7.1 (última edición), "Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems" (Estándares de seguridad para la construcción y guía para la selección, instalación y utilización de sistemas de unidades de velocidad ajustable) o su equivalente aplicable a la ubicación específica.

Cómo iniciar la función Describir

Haga clic en el icono **Describir**  de la barra de pasos del espacio de trabajo TwidoSuite para ver la ventana Describir.


Ventana Describir

En la ventana Describir, puede declarar los elementos del sistema de automatización Twido seleccionando los recursos de hardware en el catálogo y describiendo cómo se interconecta el equipo entre sí a través de redes.



Elementos de la ventana Describir:

- **Panel gráfico:** es donde se crea la representación gráfica de la aplicación agregando elementos de hardware. Arrastre los elementos de hardware seleccionados del panel de catálogos al panel gráfico para construir gradualmente el sistema de automatización. El panel gráfico se utiliza para declarar redes y también el modo en que se interconecta el equipo con otros.
- **Barra de herramientas de Describir:** utilice esta barra de herramientas para gestionar el panel gráfico y los elementos.



- 1 Seleccionar formato de página
- 2 Acercar
- 3 Alejar
- 4 Seleccionar elemento gráfico
- 5 Añadir una nota
- 6 Configurar elemento
- 7 Borrar elemento

- **Panel del catálogo de productos:** este panel adicional muestra el catálogo de elementos de hardware Twido, incluidos los autómatas de base compacta y modulares, módulos de expansión, opciones, elementos de red en una estructura con forma de árbol.
La parte inferior del panel proporciona una breve descripción del elemento de hardware seleccionado.
- **Panel de listas de materiales:** este panel adicional muestra una lista de materiales de elementos de hardware que actualmente forman el proyecto abierto. Puede hacer clic cómodamente en **Exportar** para guardar la lista de materiales en un archivo con el CSV (valores separado por comas).

Cómo describir la aplicación

1. Use la opción arrastrar y soltar para colocar los elementos del catálogo en el panel gráfico, empezando por el autómata base (compacto o modular); a continuación, agregue módulos de ampliación y opciones según lo admita el autómata y según lo requiera la aplicación.
2. Configure los puertos de comunicación haciendo doble clic en la representación gráfica de los puertos del panel gráfico.
3. Utilice la opción de arrastrar y soltar con elementos de red disponibles en el panel de catálogos para colocarlos en el panel gráfico.
4. Haga clic para seleccionar un puerto de comunicación Twido y arrastre el cursor para establecer conexiones de red entre el autómata base Twido y los elementos de red. Conecte unos elementos de red con otros de la misma forma para crear conexiones de red.

NOTA: Para obtener más información acerca de la descripción de aplicaciones, declaración de elementos de red y configuración de redes, consulte la *Guía de funcionamiento TwidoSuite: Ayuda en línea*.

Paso 3: Definir las características del cableado de las E/S de la aplicación

Introducción

Antes de programar la aplicación, debe definir las características del cableado de las E/S de la aplicación.

PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO VOLTAICO

- Desconecte la alimentación de todos los equipos, incluidos los dispositivos conectados, antes de retirar cualquier cubierta o compuerta, o bien antes de instalar o retirar cualquier accesorio, hardware, cable o conductor salvo en las condiciones indicadas en la guía de hardware de este equipo.
- Utilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar la ausencia de alimentación eléctrica cuando y donde se indique.
- Vuelva a montar y fijar todas las cubiertas, accesorios, elementos de hardware y cables del sistema y compruebe que haya una conexión a tierra adecuada antes de aplicar alimentación eléctrica a la unidad.
- Aplique sólo la tensión especificada cuando utilice este equipo y los productos asociados.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

ADVERTENCIA

FALLOS DE LAS SALIDAS

En caso de que exista riesgo para el personal o los equipos, utilice dispositivos de bloqueo adecuados. Si las salidas fallan, pueden permanecer conectadas o desconectadas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Características del cableado de las E/S

Se considera una buena práctica dibujar un pequeño boceto del cableado de las E/S de la aplicación.

ATENCIÓN

FUNCIONAMIENTO INCORRECTO DEL EQUIPO

Asegúrese de que el cableado se realiza de acuerdo con la configuración de TwidoSuite. Si ha cableado la entrada para una medida de tensión y configura TwidoSuite para un tipo de configuración actual, puede dañar el módulo analógico de forma permanente.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.

Las siguientes características de E/S corresponden al sistema de riego automático:

Características de las entradas

- Entrada %I0.0 del sensor de nivel **alto** de agua en el depósito.
- Entrada %I0.1 del sensor de nivel **bajo** de agua en el depósito.


Características de las salidas

- Salida %Q0.0 al impulsor de la bomba de agua.
- Salida %Q0.1 a la válvula de control de riego.

Características de la opción RTC

- La opción **RTC** debe estar instalada en el autómata base de 10 E/S Twido.

Las características del cableado de las E/S están esquematizadas en el siguiente boceto de cableado simplificado:



Paso 4: Configurar recursos de hardware y software

Introducción

Ahora que ha declarado los elementos de hardware en el paso Describir, deberá configurar los recursos de hardware y software.

Para tener acceso a las opciones de configuración de hardware y software,

seleccione **Programa**  → **Configurar**  en la barra de pasos TwidoSuite.

Configuración de recursos de hardware

ADVERTENCIA


PÉRDIDA DE CONTROL

- El diseñador del esquema de control debe tener en cuenta los posibles modos de fallo de rutas de control y, para ciertas funciones de control críticas, proporcionar los medios para lograr un estado seguro durante y después de un fallo de ruta. Funciones de control críticas son, por ejemplo, una parada de emergencia y una parada de sobrerrecorrido, un corte de alimentación y un reinicio.
- Para las funciones críticas de control deben proporcionarse rutas de control separadas o redundantes.
- Las rutas de control del sistema pueden incluir enlaces de comunicación. Deben tenerse en cuenta las implicaciones de los retrasos de transmisión no esperados o los fallos en el enlace.
- Tenga en cuenta todas las reglamentaciones para la prevención de accidentes y las directrices de seguridad locales.¹
- Cada implementación de este equipo debe probarse de forma individual y exhaustiva antes de entrar en servicio.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

¹ Para obtener información adicional, consulte NEMA ICS 1.1 (última edición), "Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control" (Directrices de seguridad para la aplicación, la instalación y el mantenimiento del control de estado estático) y NEMA ICS 7.1 (última edición), "Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems" (Estándares de seguridad para la construcción y guía para la selección, instalación y utilización de sistemas de unidades de velocidad ajustable) o su equivalente aplicable a la ubicación específica.

Seleccione la tarea **Programa** → **Configurar** → **Configurar hardware** para abrir la ventana de configuración de hardware.



Panel gráfico: Imagen del autómatas y sus ampliaciones.

Panel de configuración: Descripción (con configuración) de los elementos de hardware seleccionados actualmente.

Los recursos de hardware configurables incluyen:

- Entradas y salidas binarias de los autómatas remotos y de base
- Parámetros de módulos de E/S de ampliación, como módulos analógicos
- Parámetros del módulo AS-Interface y de dispositivos slave
- Parámetros del módulo master CANopen y de dispositivos slave
- Parámetros de opciones

Ejemplo de un sistema de riego automático

En este ejemplo de aplicación, le resultará útil asignar un símbolo a las entradas y salidas (véase página 35).

Para configurar los símbolos de las E/S, siga estos pasos:

1. Seleccione la tarea **Programa** → **Configurar** → **Configurar hardware** para abrir la ventana de configuración de hardware.
2. Haga clic una vez en la imagen del autómata para seleccionar el autómata TWDLCAA10DRF en el panel gráfico.
3. En el panel de configuración, introduzca los nombres simbólicos de las E/S que desee simbolizar, por ejemplo:
 - NIVEL_ALTO_AGUA, en el campo de símbolo %I0.0
 - NIVEL_BAJO_AGUA, en el campo de símbolo %I0.1
 - BOMBA_AGUA, en el campo de símbolo %Q0.0
 - VÁLVULA_IRRIGACIÓN, en el campo de símbolo %Q0.1

Nota: Los símbolos se fijan en mayúsculas. Un símbolo válido puede contener cualquier combinación de 32 caracteres: (A–Z), (0–9) y (_). No se admiten espacios.

4. Los cambios se aplican en cuanto el cursor abandona la línea de salida o entrada actual.

Configuración de recursos de software

ADVERTENCIA


PÉRDIDA DE CONTROL

- El diseñador del esquema de control debe tener en cuenta los posibles modos de fallo de rutas de control y, para ciertas funciones de control críticas, proporcionar los medios para lograr un estado seguro durante y después de un fallo de ruta. Funciones de control críticas son, por ejemplo, una parada de emergencia y una parada de sobrerrecorrido, un corte de alimentación y un reinicio.
- Para las funciones críticas de control deben proporcionarse rutas de control separadas o redundantes.
- Las rutas de control del sistema pueden incluir enlaces de comunicación. Deben tenerse en cuenta las implicaciones de los retrasos de transmisión no esperados o los fallos en el enlace.
- Tenga en cuenta todas las reglamentaciones para la prevención de accidentes y las directrices de seguridad locales.¹
- Cada implementación de este equipo debe probarse de forma individual y exhaustiva antes de entrar en servicio.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

¹ Para obtener información adicional, consulte NEMA ICS 1.1 (última edición), "Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control" (Directrices de seguridad para la aplicación, la instalación y el mantenimiento del control de estado estático) y NEMA ICS 7.1 (última edición), "Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems" (Estándares de seguridad para la construcción y guía para la selección, instalación y utilización de sistemas de unidades de velocidad ajustable) o su equivalente aplicable a la ubicación específica.

Seleccione la tarea **Programa** → **Configurar** → **Configurar datos** para abrir la ventana de configuración de software.



Los recursos de software configurables incluyen:

- Objetos simples
 - Bits de memoria (%M)
 - Palabras de memoria (%MW, %MD, %MF)
 - Constantes (%KW, %KD y %KF)

- Bloques de función
 - Temporizadores
 - Contadores
 - Automatas del conmutador de tambor
 - Registros LIFO/FIFO
 - Registros de bits de desplazamiento
 - Contadores de pasos
- Objetos de E/S:
 - Contadores rápidos
 - Generadores de pulsos PLS/PWM
 - Contadores muy rápidos
- Objetos avanzados:
 - Fechadores
 - PID
 - Funciones de macros

NOTA: Los objetos de la memoria interna como bits y palabras de sistema, bits y palabras de memoria y palabras de intercambio de redes son objetos **no configurables**.

Ejemplo de un sistema de riego automático

En este ejemplo de aplicación, deberá configurar dos objetos de software:

- Un **fechador (reloj de tiempo real 0)** que gestionará el programa de riego semanal.
- Un **contador (%C0)** que servirá como contador de ciclos de mantenimiento.

Configuración de fechadores

- Para admitir fechadores, asegúrese de que la opción RTC está instalada en el autómata TWDLCAA10DRF.
- Los fechadores son objetos no programables que no necesitan ninguna declaración en el programa de Ladder Logic o Lista. Simplemente debe habilitarlos y configurar sus ajustes respectivos.

Para configurar el **fechador (reloj de tiempo real 0)**, siga estos pasos:

1. Seleccione la tarea **Programa** → **Configurar** → **Configurar datos** para abrir la ventana de configuración de los objetos de software.
2. En Categorías de objetos, seleccione **Objetos avanzados**.
Resultado: La lista de bloques de función avanzados disponibles para dicho autómata se muestra en Objetos avanzados.
3. En Objetos avanzados, seleccione **%SCH - Fechadores**.
Resultado: La ventana de configuración de fechadores aparece en el panel central. Los fechadores disponibles (numerados de 0 a 15) figuran en una tabla.
4. Seleccione el fechador que desee configurar en la tabla: **Reloj de tiempo real 0**.
Resultado: De forma predeterminada, el fechador está deshabilitado y todos los campos aparecen como no configurables en la ventana de configuración.

5. Haga clic en la casilla de verificación **Configurado** para habilitar los campos de configuración y siga estos pasos para configurar el fechador (los ajustes siguientes figuran solo como ejemplo):
 - a. Introduzca la dirección de **bit de salida**. En esta aplicación, esta es **la dirección del terminal de salida conectado a la válvula de control del sistema de riego: %Q0.1**
 - b. Seleccione **Mes de inicio** y **Mes de finalización** para iniciar y finalizar el fechador.
Rango: de enero a diciembre.
 - c. Seleccione la **Fecha de inicio** y la **Fecha de finalización** para seleccionar el día del mes en el que se iniciará y finalizará el fechador.
Rango: de 1 a 31 (según el mes elegido).
 - d. Seleccione la **Hora de inicio** y la **Hora de finalización** para seleccionar la hora del día en la que se iniciará y finalizará el fechador.
Rango: de 00:00 a 23:59.
 - e. Seleccione los **Días de la semana** para activar la salida del fechador. Las casillas marcadas indican los días en los que se activará el dispositivo de salida.
6. Utilice las teclas hacia arriba y hacia abajo para desplazarse por la lista de fechadores de la tabla o utilice el puntero del ratón para seleccionar un fechador determinado.
7. Los cambios se aplican en cuanto el cursor abandona la línea de fechador actual.

Ahora que ha configurado el fechador, siga estos pasos para configurar el **contador de ciclos de mantenimiento (%C0)**:

1. Seleccione la tarea **Programa** → **Configurar** → **Configurar datos** para abrir la ventana de configuración de los objetos de software.
2. En Categorías de objetos, seleccione **Bloques de función**.
Resultado: La lista de bloques de función disponibles para dicho autómata se muestra en Bloques de función.
3. En Bloques de función, seleccione **Contadores**.
Resultado: La tabla de configuración de los contadores aparece en el panel central. Rango de contadores disponible de 0 a 127.
4. Seleccione el contador progresivo/regresivo que desee configurar en la tabla: **%C0**.
5. Para el contador progresivo/regresivo seleccionado, defina los campos correspondientes en la tabla, de la siguiente forma (los ajustes siguientes figuran solo como ejemplo):
 - a. Haga clic en el cuadro de texto **Símbolo** e introduzca un nombre simbólico para este contador: **MANTENIMIENTO_NECESARIO** (por ejemplo).
Nota: Los símbolos se fijan solo en mayúsculas. Un símbolo válido puede contener cualquier combinación de 32 caracteres: (A–Z), (0–9) y (_). No se admiten espacios.

- b. Seleccione un valor **preseleccionado: 100** (ciclos de riego, por ejemplo).
Rango: de 0 a 9999.
Valor predeterminado: 9999.
 - c. Seleccione la opción **Ajustable** para permitir que el valor preseleccionado se modifique desde las tablas de animación.
6. Utilice las teclas hacia arriba y hacia abajo para desplazarse por la lista de contadores de la tabla o utilice el puntero del ratón para seleccionar un contador determinado.
7. Los cambios se aplican en cuanto el cursor abandona la línea de contador actual.
- NOTA:** Los contadores son objetos programables que deben controlarse en el programa de Ladder Logic o Lista. Es esta fase, se especificará si el contador utilizado es progresivo o regresivo.



Paso 5: Escribir el programa

Introducción

Utilice el **Editor de programa** para desarrollar el programa principal que es el núcleo de la aplicación de autómatas Twido. Las funciones principales de configuración y programación incluyen la programación de lenguajes reversibles de Ladder Logic y Lista.

Esta sección se centra en proporcionar los fundamentos básicos de la programación de lenguajes de Ladder Logic en el editor de programa TwidoSuite. Para obtener detalles sobre la programación de lenguajes de Lista y de funciones de reversibilidad de Ladder Logic/Lista, consulte la *Guía de programación TwidoSuite* en el CD-ROM.


Para tener acceso al editor de programa, seleccione

Programa  → **Programa**  en la barra de pasos TwidoSuite y haga clic en **Editar programa** en la barra de tareas.

NOTA: En modo de programa, la barra de tareas también proporciona acceso al **Editor de símbolos**.

Ventana Edición de programa

La ventana **Edición de programa** incluye el **Editor de programa** y **cinco navegadores y herramientas** disponibles en la barra de funciones, como se describe en figura que aparece a continuación:



Navegador de programas

Editor de programa

Cuadro de lista Error

Navegador de datos


Barra de funciones

- Importar programa
- Exportar programa
- Mostrar/ocultar navegador de programas
- Mostrar/ocultar navegador de ref. cruzadas
- Mostrar/ocultar navegador de datos

Elementos del Editor de Ladder Logic

El **Editor de Ladder Logic** es un editor de programas basado en gráficos para ver, crear y editar programas de Ladder Logic.

Al seleccionar **Ladder** en el cuadro de lista desplegable de la barra de herramientas del programa, el editor de programa cambia a modo Ladder Logic. La figura que aparece a continuación, describe los elementos que conforman el Editor de Ladder Logic:




Barras de herramientas de edición de programa

Existen tres barras de herramientas de programación de Ladder Logic (consulte la figura anterior) disponibles que permiten editar programas e introducir instrucciones de Ladder Logic gráficamente de forma sencilla:


- Barra de herramientas del programa
- Barra de herramientas de la paleta de Ladder Logic
- Paleta de Ladder Logic ampliada

Barra de herramientas del programa



- 1 Conmutar modo Ladder Logic/Lista
- 2 Agregar sección
- 3 Insertar sección
- 4 Agregar subrutina
- 5 Cortar en dos secciones
- 6 Porcentaje del zoom (es 100 % de forma predeterminada)
- 7 Cortar
- 8 Copiar
- 9 Pegar
- 10 Deshacer
- 11 Rehacer
- 12 Visualizar en hexadecimal o decimal
- 13 Mostrar/ocultar comentarios del escalón
- 14 Mostrar/ocultar comentarios de elementos de Ladder Logic
- 15 Mostrar/ocultar símbolos


Barra de herramientas de la paleta de Ladder Logic



Alternar secciones de la paleta de Ladder ampliada

- 1 Agregar escalón
- 2 Insertar escalón
- 3 Agregar contacto normal abierto
- 4 Agregar contacto normal cerrado
- 5 Agregar bobina
- 6 Agregar bobina inversa
- 7 Agregar conexión
- 8 Eliminar conexión
- 9 Agregar bloque de comparación
- 10 Agregar bloque de operación
- 11 Agregar bloque de temporizador
- 12 Agregar bloque de contador
- 13 Agregar llamada de subrutina o salto
- 14 Botones de la paleta de Ladder Logic ampliada (vea a continuación)

Paleta de Ladder Logic ampliada



- 1 Contactos: Normal abierto, Normal cerrado, Flanco ascendente, Flanco descendente
- 2 Contactos especiales: XOR, XORN, XORR, XORF, OPN, SHORT
- 3 Bobinas: Bobina normal, Bobina inversa, Establecer bobina, Restablecer bobina
- 4 Bobinas especiales: JMP/SR, RET, END, Bobina grafcet 1, Bobina grafcet 2
- 5 Bloques de función básicos: %FC, %VFC, %PLS, %PWM
- 6 Bloques de función avanzados: %MSG, %R, %SBR, %DR, %SC

Descripción general de programación de Ladder Logic

El usuario escribe un programa de Ladder Logic en el orden lógico requerido para controlar una máquina o proceso.

Secciones y subrutinas

Un programa de Ladder Logic TwidoSuite consta de una secuencia de **secciones** y **subrutinas** que contienen **escalones de Ladder Logic**. Las secciones y subrutinas se delimitan por encabezados de sección o de subrutina. El software TwidoSuite los numera automáticamente.


La siguiente figura describe un típico **encabezado de sección** (los encabezados de subrutina son similares a este).



Escalones

Un **escalón** de Ladder Logic es parecido a un diagrama lógico de relé. Cada escalón está formado por una red de elementos gráficos conectados que se organizan en un reticulado de programación que comienza con una barra potencial a la izquierda y finaliza con otra a la derecha.

La figura siguiente describe un **escalón** habitual de Ladder Logic.



NOTA: Los programas tienen una limitación total de 128 secciones y subrutinas con un máximo de 64 subrutinas (SR0 a SR63).


Cómo editar un programa

El procedimiento siguiente proporciona los fundamentos básicos para comenzar con la edición de un programa de Ladder Logic.


1. Cuando empiece a escribir un programa nuevo, pulse el icono **Agregar sección**



en la barra de herramientas del programa en la siguiente ventana.




Resultado: La primera sección se inserta en el editor de Ladder Logic, de forma que muestra el primer escalón vacío, como figura a continuación. Tenga en cuenta que un programa **debe** contener al menos una sección.




2. Haga doble clic en el encabezado de la sección para introducir lo siguiente:
 - Título de la sección
 - Comentarios
3. Haga doble clic en la cabecera de escalón para introducir lo siguiente:
 - Título de escalón
 - Comentarios
 - Declarar el tipo de escalón: Estándar o Etiqueta (%Li)
4. Seleccione la conexión horizontal vacía que se ejecuta entre las líneas de alimentación derecha e izquierda del escalón.

Resultado: La conexión seleccionada se marca en color azul.




5. Haga clic en el icono **Contacto normal** (ejemplo) de la paleta de Ladder Logic para insertar la instrucción gráfica de entrada.


Resultado: El contacto normal se inserta en la parte más hacia la izquierda del escalón.



6. Repita los pasos 4–5 para insertar otras instrucciones gráficas, si es necesario.
7. Un escalón válido siempre debe disponer de un elemento de salida (bloque de


operación o bobina). Haga clic en el icono **Bobina**  (ejemplo) de la paleta de Ladder Logic para insertar la instrucción gráfica de salida.

Resultado: El elemento de bobina se inserta en la parte más hacia la derecha del escalón.




Nota: En esta fase, notará que la barra de color rojo muestra que el escalón todavía no es válido.

8. Debe especificar una dirección a cada elemento del escalón. Haga clic en el campo de dirección situado encima de cada elemento e introduzca la dirección que desee. Introduzca **%I0.0** para el contacto de entrada y **%Q0.0** para la bobina de salida (ejemplo). Tenga en cuenta que también puede especificar de forma opcional un símbolo y un comentario para cada elemento.



Resultado: La barra de color amarillo indica que este escalón es válido, pero que no se ha analizado todavía (compilado con el programa).

9. Haga clic en el icono **Analizar**  para iniciar el proceso de validación del programa y comprobar la existencia de posibles errores del programa en el cuadro de lista **Error**.

NOTA: Para obtener más información acerca de las normas y procedimientos de edición de programas, consulte la *Guía de funcionamiento TwidoSuite - Ayuda en línea*.

Ejemplo de programa para el sistema de riego automático


En esta sección, se proporciona el programa de Ladder Logic que se aplica al ejemplo del sistema de riego automático. Esta aplicación consta de dos procesos independientes:

- Gestión de niveles del depósito de agua
- Conteo de riego

Para esto, se deben crear dos secciones en el programa, una para cada proceso.

Sección de la gestión de niveles del depósito de agua

Inserte la primera sección del programa y cree el siguiente programa.




Descripción del proceso de regulación del nivel en el depósito de agua:

- 1 Siempre que se llegue a un nivel bajo de agua (%I0.1 está cerrada), se pone en marcha la bomba de agua (%Q0.0 está cerrada). Tenga en cuenta que %I0.0 permanece normalmente cerrada.
- 2 Siempre que se llegue a un nivel alto de agua (%I0.0 está abierta), se detiene la bomba de agua (la bobina %Q0.0 está activada y el contacto %Q0.0 está cerrado). Tenga en cuenta que el contacto %Q0.0 permite mantener la bomba de agua en ejecución hasta que se llegue a un nivel alto de agua.

Conteo de riego

Agregue una sección al programa, cree el siguiente programa que contará los ciclos de riego y guardará el proyecto. (**Nota:** Si no lo ha hecho todavía en la fase Configuración de objetos de datos, haga doble clic en el elemento %C0 y defina el valor **preseleccionado** en **100** ciclos en la tabla Contadores).



Descripción del proceso de conteo de riego:


- 1 Cuando se active la válvula de control de riego (%Q0.1 está cerrado), se incrementará el contador %C0.
- 2 Cuando el valor actual del contador alcanza 100, el bit de memoria %M0 se define en 1. El bit de memoria %M0 puede utilizarse para controlar un indicador luminoso que indicará que se requieren operaciones de mantenimiento después de 100 ciclos de riego. Tenga en cuenta que puede conectar un pulsador a la entrada R para resetear de forma manual el contador de ciclos de mantenimiento.

Almacenamiento del programa

Una vez que haya terminado de escribir el programa, puede guardarlo de dos formas:

- Siempre y cuando haya asignado un nombre a la aplicación y haya especificado el directorio de proyectos (*véase página 29*), haga clic en el acceso directo de

Guardar proyecto actual  en la **barra de acceso rápido**.

- Seleccione la tarea  **Proyecto** → **Guardar proyecto actual** y haga clic en el botón **Guardar**.

Resultado: Los archivos del proyecto que contienen el programa de aplicación se guardan en el disco del directorio del proyecto, cuya ubicación ya se ha especificado en la ventana de información de los archivos del proyecto.

NOTA: Es aconsejable que guarde su proyecto con frecuencia en el disco del PC, mientras escribe programas de instrucciones de Ladder Logic/Lista, para evitar cualquier pérdida importante del trabajo debido a un corte de energía u otros problemas de carácter informático.

Paso 6: Probar el programa

Introducción

TwidoSuite incorpora una función de simulador que permite probar un programa recién escrito sin tener que cargarlo en el autómeta. El simulador Twido permite ejecutar el programa y probar diferentes parámetros para ver si se dan las respuestas esperadas.


ADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

Solo el personal cualificado que conozca la lógica del sistema de control y sus efectos en la máquina o el proceso debe ejecutar las operaciones del autómeta, la programación en línea y el forzado u otros cambios en la memoria del autómeta.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Inicio del Simulador Twido

Para iniciar el simulador Twido, seleccione **Programa** → **Programa** y haga clic en el botón del simulador Twido  ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla de TwidoSuite.

Resultado:

- TwidoSuite pasa automáticamente a **Programa** → **Depuración** → **Animar el programa**.
- Aparece la ventana de descripción general del Simulador Twido.
- Emerge el escritorio digital.
- Si se configura o incrusta un RTC, también aparece el panel Gestión del tiempo.

El Simulador carga la configuración que ha creado en la pantalla Describir.

NOTA: Los elementos de red, la instrucción de intercambio (EXCH), PID, FC, VFC y PLS/PWM no se pueden simular.

Utilización del Simulador Twido

Una vez ejecutado el Simulador, puede utilizar las funciones que están disponibles en el modo de depuración. Estas funciones son:


- Ejecutar el programa
- gestionar las tablas de promoción;
- supervisar la configuración de hardware;
- supervisar la configuración de software;
- supervisar la configuración descrita y
- Supervisar los resultados de la ejecución del programa

Puede encontrar más información sobre la animación de tablas y la gestión de tablas animadas en la sección Depuración del programa (véase página 68).

Ventana de descripción general del Simulador Twido

La ventana de descripción general del simulador Twido muestra el estado de las entradas/salidas de todos los autómatas base y módulos de ampliación.

La ventana de descripción general se muestra a continuación:



1. Haga clic para minimizar la bandeja.

Cuando se minimiza la ventana de descripción general, el icono del Simulador



Twido aparece en el área de estado (en la esquina inferior derecha de la pantalla). Haga doble clic en este icono para restaurar la ventana de descripción general.

2. Estados de las entradas:
 - haga clic para establecer/restablecer la entrada correspondiente;
 - haga doble clic para abrir la ventana de configuración de entradas binarias.
3. Estados de las salidas: haga doble clic para abrir la ventana Trazado de la salida.
4. Haga clic para anclar la ventana de descripción general en la parte superior.
5. LED **PWR**: indica si el PLC simulado está encendido.
6. LED **RUN**: indica el estado del PLC simulado.

7. LED **ERR**: indica los errores detectados del autómata simulado.
8. LED **STAT**: la lógica de aplicación define el funcionamiento del LED **STAT**.
9. Referencias de los módulos de ampliación de la base de control.
10. Módulos de ampliación que no pueden simularse.

Haga clic con el botón derecho en la ventana de descripción general para ampliar el menú contextual siguiente:


- Gestión del tiempo: abre el panel de control Gestión del tiempo.
- Trazado de la salida: abre la ventana Trazado de la salida.

Para acceder a la configuración de las entradas analógicas, haga doble clic en el LED de las entradas analógicas.


Para acceder a la configuración de las entradas binarias, haga doble clic en el LED de las entradas binarias.

Escritorio digital del Simulador Twido

Puede usar el escritorio digital del Simulador Twido para enviar los siguientes comandos al simulador:

- **Ejecutar (en modo de simulación)** 
- **Detener** 
- **Inicializar** 

Cuando la aplicación TwidoSuite está en modo de simulación, estos comandos pueden seleccionarse desde el escritorio digital del Simulador Twido que aparece a continuación:



Los LED **RUN**, **ERR** y **STAT** se simulan en el escritorio digital del Simulador Twido tal y como aparecerían en una base de control conectada (para obtener más detalles sobre estos LED, consulte la Guía de referencia de hardware de Twido).

Utilización del escritorio digital del Simulador Twido

Para cerrar el escritorio digital del panel de control:




Para volver a abrir el escritorio digital, haga clic en el botón tal y como se muestra a continuación:




Ampliación del escritorio digital del Simulador Twido

Para ampliar o reducir el escritorio digital del panel de control, haga clic tal y como se muestra a continuación.



El escritorio digital se amplía tal y como se muestra a continuación. Se puede volver a reducir si se hace clic con el mismo botón de ampliación/reducción.



Panel de control Gestión del tiempo


El panel de control Gestión del tiempo permite controlar la temporización de la simulación (una acción en el panel de control Gestión del tiempo modifica el tiempo RTC en consecuencia e inmediatamente). Puede elegir:

- el principio y el fin de la simulación;
- acelerar la simulación.

NOTA: La hora inicial predeterminada de la simulación es la hora de su PC.

La duración predeterminada de la simulación es de siete días.

El panel de control Gestión del tiempo aparece a continuación:



1. Tiempo de inicio: tiempo al inicio de la simulación.
2. Período de simulación:
 - Si esta casilla está seleccionada, cuando se llegue al tiempo final, el simulador se detiene y aparece una ventana emergente con el texto siguiente: Tiempo final alcanzado. El PLC cambia a DETENER aunque no se haga clic en OK.
 - Si esta casilla no está marcada, la simulación permanece en modo EJECUTAR.
3. Tiempo final: tiempo al final de la simulación.
4. Un cursor indica la progresión de tiempo actual.
Puede mover manualmente el cursor para fijar la hora actual.
 - Si la hora actual es anterior al tiempo de inicio, el cursor se situará en "Inicio".
 - Si la hora actual es posterior al tiempo final, el cursor se situará en "Fin".
5. Estado del simulador:
 - ■ Simulador en el modo Detener
 - ▶ Simulador en el modo EJECUTAR.
 - ▶▶ Simulador en avance rápido.
 - ◀◀ Simulador en retroceso rápido.
6. Indica la hora actual de la simulación.
7. Volver al tiempo de inicio.
8. Retroceder rápidamente en el tiempo.
9. Avanzar rápidamente en el tiempo.
10. Ir al tiempo final.
11. Fijar el nivel de avance rápido/retroceso rápido en el tiempo.

Ajuste de los parámetros de simulación

Para realizar pruebas en el programa, el simulador Twido le permite ajustar los valores de entrada y, a continuación, configurar qué salidas se van a trazar.

Puede establecer tanto las entradas binarias como las entradas analógicas.


- Para abrir la ventana de configuración de entradas binarias, haga doble clic en el LED de las entradas binarias.
- Para abrir la ventana de configuración de entradas analógicas, haga doble clic en el LED de las entradas analógicas.

Además, puede configurar hasta ocho salidas para que se tracen. Para abrir la ventana de configuración de trazado, haga clic en el botón Configurar de la ventana Trazado de la salida.


Trazos de salida con el Simulador

La ventana Trazado de la salida muestra la variación de las salidas analógicas y binarias a lo largo del tiempo.

La ventana Trazado de la salida aparece a continuación:



Detención del Simulador Twido

Para detener el Simulador Twido, haga clic en el botón  en la esquina inferior derecha de la pantalla TwidoSuite.

Una vez detenida la simulación, TwidoSuite vuelve a la pantalla que se muestra antes de iniciar el Simulador Twido.

NOTA: No se puede guardar el programa mientras el simulador Twido está activo.

Paso 7: Transferir y ejecutar el programa

Introducción

En esta sección, aprenderá a transferir el programa al autómata Twido y empezar a ejecutar el programa en el autómata.

ADVERTENCIA

PÉRDIDA DE CONTROL

- El diseñador del esquema de control debe tener en cuenta los posibles modos de fallo de rutas de control y, para ciertas funciones de control críticas, proporcionar los medios para lograr un estado seguro durante y después de un fallo de ruta. Funciones de control críticas son, por ejemplo, una parada de emergencia y una parada de sobrerrecorrido, un corte de alimentación y un reinicio.
- Para las funciones críticas de control deben proporcionarse rutas de control separadas o redundantes.
- Las rutas de control del sistema pueden incluir enlaces de comunicación. Deben tenerse en cuenta las implicaciones de los retrasos de transmisión no esperados o los fallos en el enlace.
- Tenga en cuenta todas las reglamentaciones para la prevención de accidentes y las directrices de seguridad locales.¹
- Cada implementación de este equipo debe probarse de forma individual y exhaustiva antes de entrar en servicio.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

¹ Para obtener información adicional, consulte NEMA ICS 1.1 (última edición), "Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control" (Directrices de seguridad para la aplicación, la instalación y el mantenimiento del control de estado estático) y NEMA ICS 7.1 (última edición), "Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems" (Estándares de seguridad para la construcción y guía para la selección, instalación y utilización de sistemas de unidades de velocidad ajustable) o su equivalente aplicable a la ubicación específica.

Transferencia del programa

Para ejecutar la aplicación cuando vaya a depurarla, primero debe transferirla a la RAM del autómeta.


Siga estos pasos para descargar el programa de aplicación al autómeta:

1. Si aún no ha conectado el PC al autómeta, seleccione una conexión en la tabla de conexiones de la tarea **Programa** → **Depuración** → **Conectar** y haga clic en **Ejecutar**.



Resultados: TwidoSuite intenta establecer una conexión con el autómeta y realiza comprobaciones de sincronización entre el PC y las aplicaciones del autómeta.

- La **tabla de pruebas de conexión** muestra los resultados de tres comprobaciones de sincronización.




Línea 1: comparación entre el PC y las aplicaciones del autómeta.

Línea 2: comprobación de compatibilidad del hardware.

Línea 3: comprobación de seguridad (si la aplicación del autómeta es válida); de lo contrario, indica si la aplicación del autómeta no es válida.

- La **tabla de comprobación de aplicaciones** solo aparece si el PC y la aplicación del autómeta presentan alguna diferencia.

2. Si el PC y las aplicaciones del autómatas son diferentes, seleccione **Transferir PC => Autómata**.



3. Si la aplicación del autómatas está protegida con una contraseña, recibirá un aviso para introducir la contraseña. Escriba la contraseña y seleccione **Aceptar** para continuar con la transferencia.
4. Si se está ejecutando el autómatas, aparecerá un cuadro de advertencia que indica que, para continuar con la transferencia, deberá detenerse el autómatas. La transferencia comienza cuando se detiene el autómatas. Si el autómatas está en ejecución, seleccione **Aceptar** para detenerlo y continuar con la transferencia. Para cerrar el cuadro y cancelar la transferencia, seleccione **Cancelar**.
Aparecerá un cuadro de diálogo de advertencia que indica que se sobrescribirá el contenido de la aplicación del autómatas.
5. Seleccione **Aceptar** para continuar con la transferencia.
Puede definirse una opción para proteger la aplicación (consulte Funciones de seguridad en la Guía de funcionamiento TwidoSuite - Ayuda en línea).


NOTA: Los comentarios referentes a los símbolos y al programa no se transfieren al autómatas.

Ejecución del programa




Utilice el **Panel de control de software** del autómatas para ejecutar, detener e iniciar un programa que se ha descargado al autómatas (consulte Transferencia del programa (véase página 64)).

Para ejecutar el programa que acaba de transferirse al autómatas, siga este procedimiento:

1. Si la conexión entre TwidoSuite y el autómatas no está activa, seleccione una conexión en la tabla de conexiones de la tarea **Programa** → **Depuración** → **Conectar** y haga clic en **Aceptar** para establecer una conexión.
2. Cuando se establece correctamente una conexión entre TwidoSuite y el autómatas, aparece el cuadro de diálogo **Panel de control de software** del autómatas en forma de escritorio digital, siempre sobre el espacio de trabajo TwidoSuite.



Dispone de los siguientes botones de comando:

-  **EJECUTAR**
-  **DETENER**
-  **INICIALIZAR**

3. Haga clic en **EJECUTAR** para ejecutar el programa de aplicación TwidoSuite que actualmente se encuentra en la RAM del autómata.

Nota: Cada comando requiere una confirmación antes de su ejecución.

Resultado: Tres indicadores luminosos del panel de software (RUN, Error, Stat) proporcionan diagnósticos en directo (consulte *Guía de funcionamiento TwidoSoft - Ayuda en línea* para obtener más información).

ADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

Tenga en cuenta los valores predeterminados de salida cuando el autómata esté en modo STOP.

- La salida analógica se establece en su posición de recuperación.
- La salida binaria se establece en cero.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Utilización del escritorio digital del panel de control

El escritorio digital del panel de control se utiliza de la misma manera que el escritorio digital que se utiliza para el Simulador; consulte Escritorio digital del Simulador Twido (*véase página 57*).

Paso 8: Depurar el programa

Descripción general

TwidoSuite ofrece muchas opciones para ayudarle a depurar y ajustar el programa:

- Navegador de referencias cruzadas
- Tablas de animación
- Forzado de E/S
- Animación de programas

ADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

Solo el personal cualificado que conozca la lógica del sistema de control y sus efectos en la máquina o el proceso debe ejecutar las operaciones del autómata, la programación en línea y el forzado u otros cambios en la memoria del autómata.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Creación de referencias cruzadas en el programa

Introducción

La creación de referencias cruzadas facilita la búsqueda de varias apariciones del mismo elemento del programa en la aplicación, por motivos de depuración.


Consiste en seleccionar elementos de un programa, como una dirección de la que desea realizar un seguimiento en una aplicación. Una vez seleccionados los elementos, se genera una lista que muestra el lugar de la aplicación en el que se utilizan los elementos. Las referencias cruzadas proporcionan una práctica lista de operandos, símbolos, líneas y operadores utilizados en toda la aplicación o en parte de ella.

Navegador de referencias cruzadas

Seleccione **Programa**  → **Programa**  en la barra de pasos de TwidoSuite.



Haga clic en **Navegador de referencias cruzadas** en la barra de funciones para mostrar dicho navegador. El navegador de referencias cruzadas aparece a la derecha de la ventana del programa.



Cómo crear referencias cruzadas en la aplicación

Se trata de un sencillo procedimiento de cuatro pasos:


1. Haga clic en el elemento específico del programa en el que desee crear una referencia cruzada.

Resultado: La tabla de referencias cruzadas se actualiza.

2. Si desea cambiar los parámetros de configuración del objeto en el que se ha creado una referencia cruzada, haga clic en el acceso directo **Configurar** del navegador de referencias cruzadas.

Resultado: Aparece la pantalla de configuración de objetos de hardware o software con el cursor señalando el objeto de la referencia cruzada.

3. Configure el objeto que desee en la tabla de configuración de objetos de hardware o software.

4. Haga clic en el botón  para volver al navegador de referencias cruzadas.

Uso de tablas de animación

Utilice la tabla de animación para ver y ajustar las variables del programa **en línea** cuando un autómata esté en modo Run o Stop.

Con una tabla de animación, puede:

- Supervisar el valor real de cualquier variable del autómata, mientras el programa está en ejecución, y compararlo con el valor esperado;
- Cambiar el valor de las variables independientes de los valores calculados, hasta que se actualicen de nuevo.
- Realizar una copia de seguridad de los valores actuales de todas las variables de una tabla de animación.
- Restaurar los valores guardados de todas las variables de una tabla de animación en el autómata.
- Forzar entradas y salidas.

⚠ PELIGRO

FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

Debe comprender la lógica del programa y la frecuencia en la que puede cambiar el valor de una variable para interpretar correctamente el valor mostrado.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Elementos de una tabla de animación

Tareas de gestión de la tabla de animación
Barra de herramientas
Encabezados de columna

Dirección
Tabla de animación

The screenshot shows a software interface for managing animation tables. On the left, there is a sidebar with a 'Gestionar las tablas de animación' section containing buttons for creating, copying, renaming, deleting, importing, and exporting tables. Below this is a list of existing tables. The main area features a toolbar with various icons and a table with 20 rows. The table has columns for 'En uso', 'Dirección', 'Símbolo', 'Actual', 'Guardado', and 'Formato'. The 'Dirección' column contains various codes like %I0.0 through %I0.9 and %Q0.1 through %Q0.5, and %IW1.0 through %IW1.4. The 'Actual' and 'Guardado' columns show '0' for all entries. The 'Formato' column shows 'Decimal' for all entries. A red vertical bar highlights row 9, and a green vertical bar highlights row 10.

Para obtener más detalles, consulte *Depuración en línea mediante la animación del programa* en la *Guía de funcionamiento TwidoSuite - Ayuda en línea*.

Forzado de E/S

ADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

Debe conocer previamente el proceso y el equipo controlado antes de intentar forzar la activación o desactivación de las entradas y salidas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.





El forzado de valores de entrada y salida en un controlador en ejecución puede tener consecuencias graves para el funcionamiento de una máquina o un proceso. Sólo deben utilizar esta función las personas que comprendan las implicaciones de la lógica de control y que entiendan las consecuencias de una E/S forzada en la máquina o el proceso.

Forzar las E/S significa que el usuario define los valores de uno o varios bits de entrada o salida en 0 ó 1 de un modo forzado.

NOTA: Puede forzar E/S cuando TwidoSuite esté en modo **en línea**, con el autómatas en modo Run o Stop.

Cómo forzar E/S en una tabla de animación

La barra de herramientas de la tabla de animación proporciona **Comandos de forzado**:

-  Forzar a 1
-  Forzar a 0
-  Borrar forzado
-  Borrar todos los forzados

Para forzar un valor a 0 ó 1, o para borrar un valor forzado:

1. Resalte una variable de la tabla de animación.
2. Haga clic en el comando **Forzar a 0**, **Forzar a 1** o **Borrar forzado** de la barra de herramientas de la tabla de animación.

Resultado: En la columna etiquetada **Actual** de la tabla de animación, la variable forzada aparece con un prefijo F junto al estado forzado 0 ó 1. F 0 o F 1.

Animación de un programa

Puede animar los programas de Ladder Logic y Lista cuando esté en línea. En esta sección, se describe cómo animar un programa de lenguaje de Ladder Logic. Para obtener más detalles, consulte *Animación de un programa* en la *Guía de funcionamiento TwidoSuite - Ayuda en línea*.

ADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

Solo el personal cualificado que conozca la lógica del sistema de control y sus efectos en la máquina o el proceso debe ejecutar las operaciones del autómata, la programación en línea y el forzado u otros cambios en la memoria del autómata.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Cómo animar un programa de Ladder Logic

1. Seleccione la tarea **Programa** → **Depuración** → **Animar programa** para abrir el editor de programa en modo animado.

Resultado: El editor de programa muestra elementos de Ladder Logic animados.


2. Observe los elementos de Ladder Logic animados durante la ejecución del programa.

Cómo funciona la animación de Ladder Logic

- Puede observar cómo se enciende la luz de fondo de los objetos lógicos como contactos, bobinas y objetos especiales cuando su valor lógico pasa a ser 1.
- Puede realizar un seguimiento de las variables de datos de los bloques de función, de comparación y de operación, incluidos los valores actuales y los preseleccionados.

NOTA: Los operandos binarios se muestran como 0 ó 1, mientras que el resto de los valores se muestran en forma hexadecimal o decimal, según el formato seleccionado en HEX/DEC de la barra de herramientas.

Cómo mostrar u ocultar las tablas de animación

Haga clic en el icono  de la barra de funciones para mostrar y ocultar las tablas de animación situadas en la parte inferior de la ventana.

Copia de objetos de escalón en una tabla de animación



Para copiar objetos de escalón en la tabla de animación seleccionada, pulse (botón situado más a la izquierda de la barra de herramientas de animación), como se muestra en la figura que aparece a continuación.

The screenshot displays the SIMATIC Manager interface. The main window shows a ladder logic program with a selected step labeled 'Escalón 0'. Below the program, the 'Mi tabla de animación 1' (My animation table 1) is visible, containing the following data:

	En uso	Dirección	Símbolo	Actual	Guardado	Formato
1	<input checked="" type="checkbox"/>	%M0			0	Decimal
2	<input checked="" type="checkbox"/>	%Q0.1		0	0	Decimal
3	<input checked="" type="checkbox"/>	%I0.0		0	0	Decimal
4	<input type="checkbox"/>					

At the bottom of the window, a status bar displays the message: "ADVERTENCIA DE EJECUCIÓN - NO HUBO NINGÚN ARRANQUE EN EJECUTAR DE".

Paso 9: Gestionar el informe del programa

Introducción

Con el informe de TwidoSuite, puede crear impresiones personalizadas y exportaciones a html (a archivos .htm) seleccionando elementos de informe en el navegador del gestor de informes.

Gestor de informes


Utilice el gestor de informes para seleccionar los componentes de informes, configurar las opciones de impresión y exportar el informe de la aplicación al formato HTML.

Para acceder a la ventana Gestor de informes, seleccione el icono **Informe** en la barra de pasos TwidoSuite.



Cómo configurar el informe

El gestor de informes proporciona una vista de estructura en forma de árbol de los elementos y subelementos de los informes que pueden incluirse en el informe marcando las casillas adecuadas.



Para configurar el informe, seleccione un elemento del navegador de informes y defina las opciones que aparecen en la ventana de configuración. Para obtener detalles acerca de las opciones de informes, consulte la *Guía de funcionamiento TwidoSuite - Ayuda en línea*.

Configuración de páginas

Seleccione la tarea **Informe** → **Configurar página** para definir la información que desee ver en los encabezados y pies de página, así como en los márgenes de la página.

Puede configurar las páginas de informe para mostrar hasta nueve tipos distintos de información en tres campos separados por cada encabezado y pie de página, incluidos:

Puede configurar las páginas de informe para mostrar hasta tres tipos distintos de información en tres campos separados por cada encabezado y pie de página, incluidos:

- fecha de impresión,
- fecha de creación,
- fecha de modificación,
- nombre de proyecto,
- cualquier texto (libre),
- ningún texto (ninguno),
- número de página/número total de páginas (página i/n),
- número de página (página i),
- versión de TwidoSuite,
- nombre del archivo.

Imprimir el informe

Seleccione la tarea **Informe** → **Imprimir** para preparar el informe para su envío a la impresora o a un archivo de exportación HTML.

La ventana de impresión permite:

- ver la presentación preliminar del informe con varias opciones de formato de página y de zoom;
- elegir la impresora de destino y acceder a las propiedades de la impresora;
- repaginar el informe según las opciones de impresión seleccionadas;
- enviar a imprimir el informe del dispositivo de impresión seleccionado y
- exportar el informe a un archivo HTML.

Supervisión de una aplicación

6

Supervisión de una aplicación

Cómo iniciar la utilidad de supervisión

Para iniciar la utilidad de supervisión TwidoSuite:

1. Abra el iniciador de la aplicación haciendo clic en el icono ubicado en el escritorio del PC.



TwidoSuite

Resultado: Aparece el cuadro de diálogo del iniciador de la aplicación, como se muestra a continuación.

2. En el iniciador de la aplicación TwidoSuite, haga clic en el **modo de control**.

Funciones de supervisión

Desde el modo de control, seleccione Utilizar controlador:

The screenshot displays a control interface with two main panels. The left panel, titled 'Selección de una tarea', lists several options: 'Ver información de la memoria', 'Ajustar hora de RTC', 'Configurar el reloj de tiempo real', 'Ver las estadísticas de Ethernet', and 'Modificar la configuración del módem'. The right panel, titled 'Estado del controlador', contains several sections: 'Estado del controlador' with checkboxes for 'RAM ejecutable', 'RAM protegida', and 'Forzado de E/S', and a 'Fecha y hora de la última parada' field; 'Potenciómetros' with input fields for 'Punto 0 de ajuste del potenciómetro' and 'Punto 1 de ajuste del potenciómetro'; 'Tiempo de ciclo' with input fields for 'Máximo (ms)', 'Actual (ms)', and 'Mínimo (ms)', and a 'Timeout del temporizador watchdog' checkbox; 'Reloj de tiempo real del controlador' with input fields for 'Fecha (dd/mm/aa)', 'Hora (hh:mm:ss)', and 'Corrección RTC'; and 'Módem conectado' with input fields for 'Nombre' and 'Comando'. Below the left panel, there is a section for 'Modificar la configuración del módem' which includes a 'Módem:' dropdown menu (set to 'TD-33V90'), a 'Comando Hayes de inicialización:' text area containing 'ATE0Q1&B1&D0&H0&O&R1&S0S0', and 'Aplicar' and 'Cancelar' buttons.

La utilidad de supervisión permite realizar las tareas siguientes:

1. Ver información de la memoria
2. Ajustar hora de RTC
3. Configurar el factor de corrección RTC (Reloj de tiempo real)
4. Ver estadísticas Ethernet
5. Modificar la configuración del módem

⚠ ADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO


Solo el personal cualificado que conozca la lógica del sistema de control y sus efectos en la máquina o el proceso debe ejecutar las operaciones del autómata, la programación en línea y el forzado u otros cambios en la memoria del autómata.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Para obtener más detalles acerca del uso de varias funciones de supervisión, consulte el capítulo *Supervisión de hardware* en la *Guía de funcionamiento TwidoSuite - Ayuda en línea*.

Para obtener información sobre los distintos parámetros, consulte Utilizar controlador.

Índice



A

Asistente de Executive Loader, *17, 17*

D

Desinstalación del software, *13*

E

Eliminación del software, *13*

F

Firmware Executive
actualización, *17*

H

Hardware, requisitos de instalación, *10*

I

Inicio de programa, *15*
Instalación del software, *12*

P

Preferencias, *24*

R

Requisitos de instalación, *10*

S

Software, requisitos de instalación, *10*

